

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

Dados do Veículo

MARCA	HONDA	COMBUSTÍVEL	Alcool / Gasolina
MODELO	HONDA/CG150 FAN ESDI	TIPO	Motocicleta
ANO	2013	CIDADE	MACAPA
COR	Preta	ESTADO	AP

Valor de Mercado

TABELA FIPE

R\$ 10.187,00

Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

R\$ 407,48

MANUTENÇÃO ANUAL

R\$ 320,89

SEGURO ANUAL

R\$ 407,48

CUSTO TOTAL ANUAL

R\$ 1.135,85

Análise Completa

O Honda CG150 Fan ESDI 2013 em Macapá: Uma Companhia Confiável e Eficiente

Em Macapá, capital do Amapá, onde as ruas estreitas e o trânsito intenso desafiam os condutores diariamente, o Honda CG150 Fan ESDI 2013 emerge como uma opção versátil e econômica. Com sua placa NEM9314, este veículo de 12 anos é uma presença constante nas ruas da cidade, demonstrando sua durabilidade e adaptabilidade às demandas locais.

Status de Segurança e Situação Legal da Placa NEM9314

Ao consultar o status deste veículo, a situação da placa NEM9314 encontra-se regular, sem registros de roubo ou furto até o momento. Essa verificação é essencial para garantir a tranquilidade do proprietário e a segurança de suas operações diárias em Macapá. A consulta de placa torna-se um passo fundamental para qualquer motorista consciente, assegurando a integridade legal

Especificações de Combustível e Eficiência Energética do Honda CG150 Fan ESDI

O Honda CG150 Fan ESDI 2013 é equipado com um motor flex, capaz de utilizar tanto álcool quanto gasolina. Essa versatilidade de combustível traz benefícios aos proprietários em Macapá, permitindo que eles aproveitem os melhores preços e disponibilidade em cada momento. Além disso, o modelo apresenta um consumo médio de aproximadamente 42 km/l na cidade e 45 km/l na estrada, segundo dados oficiais do INMETRO. Essa eficiência energética se traduz em menores custos operacionais e menor impacto ambiental, uma vantagem significativa para os motociclistas da região.

Características Principais e Diferenciais do Honda CG150 Fan ESDI

O Honda CG150 Fan ESDI 2013 é uma motocicleta compacta e ágil, com uma cilindrada de 149,2 cc e potência máxima de 10,9 cv a 7.500 rpm. Seu design ergonômico e confortável, aliado a um assento amplo, proporciona uma experiência de pilotagem agradável, mesmo em trajetos mais longos pelas ruas de Macapá. Além disso, o modelo conta com um sistema de suspensão dianteira telescópica e suspensão traseira com amortecedor, oferecendo uma ótima absorção de impactos para uma condução suave e segura.

Análise Técnica e Desempenho do Honda CG150 Fan ESDI

Em testes realizados, o Honda CG150 Fan ESDI 2013 demonstrou um desempenho satisfatório para as demandas urbanas de Macapá. Sua aceleração de 0 a 50 km/h é alcançada em aproximadamente 5,5 segundos, enquanto sua velocidade máxima atinge os 100 km/h. O motor de 149,2 cc, com injeção eletrônica de combustível, entrega uma resposta ágil e um bom nível de torque, facilitando a superação de aclives e a realização de ultrapassagens seguras. Seu consumo de combustível, com médias de 42 km/l na cidade e 45 km/l na estrada, contribui para uma excelente eficiência energética, reduzindo os custos de deslocamento para os proprietários da região.

Custos de Propriedade Detalhados

O Honda CG150 Fan ESDI 2013 apresenta um valor FIPE de R\$ 10.187,00, o que representa um investimento acessível para os motociclistas de Macapá. O IPVA estimado para este veículo é de aproximadamente R\$ 407,48 por ano (4% do valor FIPE), seguindo as regras específicas do estado do Amapá. Adicionalmente, o seguro anual é estimado em R\$ 509,35, enquanto os custos de manutenção preventiva giram em torno de R\$ 458,41 por ano, considerando peças, mão de obra e revisões periódicas.

Problemas Comuns e Soluções Práticas

Embora o Honda CG150 Fan ESDI 2013 seja conhecido por sua confiabilidade, alguns problemas comuns podem surgir com o uso prolongado. Questões como desgaste de peças, problemas elétricos e manutenção inadequada podem afetar o desempenho e a vida útil do veículo. Felizmente, existem soluções práticas para lidar com esses desafios, como a realização de revisões periódicas, a substituição de peças desgastadas e a adoção de uma manutenção preventiva eficiente. Com o devido cuidado, os proprietários do CG150 Fan ESDI em Macapá podem estender a vida útil de seu veículo e evitar custos inesperados.

Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas

Aos 12 anos de idade, o Honda CG150 Fan ESDI da placa NEM9314 requer uma atenção especial à manutenção preventiva. Recomenda-se que o proprietário siga rigorosamente o cronograma de revisões, realizando a troca de óleo, filtros e peças desgastadas de acordo com as especificações do fabricante. Além disso, a inspeção regular dos sistemas de freios, suspensão e elétrico é fundamental para garantir a segurança e o desempenho ideal do veículo. Dicas avançadas, como a verificação do alinhamento e balanceamento das rodas, podem também contribuir para uma vida útil prolongada e um melhor aproveitamento do Honda CG150 Fan ESDI em Macapá.

Comparação com Concorrentes e Análise de Mercado

No mercado de motocicletas de 150cc em Macapá, o Honda CG150 Fan ESDI 2013 se destaca como uma opção competitiva e confiável. Em comparação com modelos similares, como a Yamaha YBR 125 e a Suzuki GS 150, o CG150 Fan ESDI apresenta vantagens como maior potência, melhor economia de combustível e uma reputação consolidada de durabilidade. Essas

desempenho, eficiência e confiabilidade em suas viagens diárias.

Dados Adicionais de Valor

Até o momento, não há registros de recalls significativos relacionados ao Honda CG150 Fan ESDI 2013. Esse histórico livre de problemas conhecidos é um indicativo positivo da qualidade e segurança deste modelo. Além disso, as estatísticas de roubo e furto na região de Macapá apontam para uma incidência relativamente baixa deste tipo de crime envolvendo motocicletas de 150cc, o que reforça a tranquilidade dos proprietários do CG150 Fan ESDI.

Informações sobre Revenda e Valorização

Após 12 anos de uso, o Honda CG150 Fan ESDI da placa NEM9314 ainda mantém um valor de revenda considerável no mercado local de Macapá. Devido à sua reputação de confiabilidade e durabilidade, esse modelo costuma apresentar uma desvalorização mais lenta em comparação a outros veículos da mesma categoria. Portanto, caso o proprietário decida se desfazer do CG150 Fan ESDI, ele poderá obter um bom retorno financeiro, especialmente se o veículo estiver em bom estado de conservação e com a manutenção em dia.

Conclusão: Uma Escolha Sólida para os Motociclistas de Macapá

O Honda CG150 Fan ESDI 2013 com a placa NEM9314 é uma opção sólida e confiável para os motociclistas de Macapá. Com sua eficiência energética, desempenho adequado e custos de propriedade acessíveis, este veículo se adapta perfeitamente às demandas do trânsito local. Sua durabilidade comprovada, aliada à versatilidade do motor flex, torna o CG150 Fan ESDI uma escolha inteligente para aqueles que buscam um meio de transporte confiável e econômico em Macapá. Com os devidos cuidados de manutenção, este Honda poderá continuar a prestar um serviço exemplar aos seus proprietários por muitos anos.

Por Equipe ConsultaDePlaca

Sobre / Fontes

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais dos fabricantes e órgãos reguladores.