

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

## Dados do Veículo

MARCA	BMW	COMBUSTÍVEL	Gasolina
MODELO	BMW/X1 SDRIVE1.8I VL31	TIPO	Camioneta
ANO	2010	CIDADE	Ituiutaba
COR	PRETA	ESTADO	MG

## Valor de Mercado

TABELA FIPE

**R\$ 70.589,00**

## Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

**R\$ 2.823,56**

MANUTENÇÃO ANUAL

**R\$ 3.176,51**

SEGURO ANUAL

**R\$ 4.941,23**

CUSTO TOTAL ANUAL

**R\$ 10.941,30**

## Análise Completa

### Explorando o BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 2010: Uma Jornada Única em Ituiutaba, MG

Imagine-se percorrendo as ruas de Ituiutaba, Minas Gerais, a bordo de um BMW X1 SDRIVE1.8I VL31, uma camioneta que conquistou o coração de motoristas em todo o país. Com sua placa DUD0E40, este veículo de 15 anos de idade possui uma história única a ser desvendada. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta, onde exploraremos as características, desempenho e custos deste modelo icônico da BMW.

### Status de Segurança e Situação Legal da Placa DUD0E40

Ao analisar a situação legal deste veículo, é importante ressaltar que a placa DUD0E40 está regular, sem registros de roubo ou furto até o momento. Essa constatação é fundamental para garantir a tranquilidade e segurança do proprietário ao circular pelas

veículo usado, e nos orgulhamos em fornecer essas informações com precisão e transparência.

## Especificações de Combustível e Eficiência Energética do BMW X1 SDRIVE1.8I VL31

O BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 2010 é equipado com motor a gasolina, um combustível amplamente disponível e acessível na região de Ituiutaba. Segundo dados oficiais do fabricante, este modelo apresenta um consumo médio de aproximadamente 10,5 km/l na cidade e 13,2 km/l na estrada. Essa eficiência energética se traduz em economia de combustível e menores custos operacionais para o proprietário, especialmente em um cenário de constante alta nos preços dos combustíveis.

## Características Principais e Diferenciais do BMW X1 SDRIVE1.8I VL31

O BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 2010 é uma camioneta compacta e versátil, projetada para oferecer uma experiência de direção premium. Com suas dimensões de 4,45 metros de comprimento, 1,82 metros de largura e 1,61 metros de altura, este modelo é capaz de navegar com agilidade pelas ruas estreitas e movimentadas de Ituiutaba. Seu motor 1.8 de 4 cilindros entrega 143 cavalos de potência, garantindo um desempenho dinâmico e responsivo, mesmo em terrenos acidentados típicos da região.

Um dos principais diferenciais do BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 é seu interior espaçoso e bem acabado, com materiais de alta qualidade e recursos tecnológicos avançados para a época. O sistema de infotainment, com interface intuitiva e compatibilidade com smartphones, permite que o motorista permaneça conectado e informado durante suas jornadas. Além disso, a suspensão refinada e o sistema de direção preciso oferecem uma experiência de condução envolvente e agradável, mesmo em longos percursos pelas rodovias de Minas Gerais.

## Análise Técnica e Desempenho do BMW X1 SDRIVE1.8I VL31

Quando se trata de desempenho, o BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 2010 não decepciona. Com seu motor 1.8 de 4 cilindros, este modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em aproximadamente 9,7 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 200 km/h. Essa agilidade é complementada por um torque máximo de 190 Nm, garantindo uma resposta eficiente do acelerador, mesmo em ultrapassagens e subidas íngremes comuns nas rodovias da região de Ituiutaba.

Quanto ao consumo de combustível, como mencionado anteriormente, o BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 2010 apresenta um desempenho econômico. De acordo com os dados oficiais do INMETRO, este modelo alcança aproximadamente 10,5 km/l na cidade e 13,2 km/l na estrada. Esses números refletem a eficiência do motor e do sistema de transmissão, permitindo que o proprietário desfrute de uma experiência de direção agradável sem comprometer significativamente os custos de combustível.

## Custos de Propriedade Detalhados do BMW X1 SDRIVE1.8I VL31

Adquirir e manter um veículo envolve diversos custos, e o BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 2010 não é exceção. De acordo com a tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o valor deste modelo na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, é de aproximadamente R\$ 70.589,00. Essa informação é fundamental para o proprietário compreender o valor de mercado do veículo e planejar futuros investimentos.

Além do valor de aquisição, é importante considerar os custos recorrentes, como o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). No estado de Minas Gerais, o IPVA para camionetas como o BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 é de aproximadamente 4% do valor FIPE, o que resulta em um custo anual estimado de R\$ 2.823,56.

Outro gasto relevante é o seguro, que visa proteger o veículo e o proprietário em caso de sinistros. Para este modelo, com 15 anos de idade e registrado em Ituiutaba, MG, o custo anual médio de um seguro automotivo é de aproximadamente R\$ 3.529,45.

Além disso, é importante considerar os custos de manutenção preventiva e reparos, que tendem a aumentar com a idade do veículo. Segundo estimativas, o proprietário do BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 2010 pode esperar um gasto anual médio de R\$ 3.176,51 com manutenção.

Ao analisar esses custos detalhados, é possível concluir que a aquisição e a propriedade deste modelo requerem um planejamento financeiro cuidadoso, especialmente devido à sua idade avançada de 15 anos. No entanto, com uma manutenção adequada e uma

veículo.

## Problemas Comuns e Soluções Práticas do BMW X1 SDRIVE1.8i VL31

Como todo veículo envelhecido, o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 pode apresentar alguns problemas comuns, especialmente devido às condições climáticas e de infraestrutura rodoviária da região de Ituiutaba, Minas Gerais. Um dos principais desafios é a necessidade de manutenção preventiva mais frequente, visando evitar a deterioração precoce de componentes.

De acordo com os dados de recalls divulgados pelos órgãos reguladores, este modelo foi alvo de algumas campanhas relacionadas a problemas no sistema elétrico e de refrigeração. Esses problemas, quando identificados e solucionados a tempo, não representam grandes riscos para o proprietário. A realização de serviços de manutenção em oficinas especializadas e o acompanhamento das atualizações de recall são essenciais para manter este BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 em perfeitas condições de uso.

Outro desafio comum aos proprietários de veículos antigos é a desvalorização acelerada. No entanto, com cuidados na manutenção e conservação, o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 pode manter um valor de revenda relativamente estável, especialmente em um mercado de usados aquecido na região de Ituiutaba.

## Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas para o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31

Dado o tempo de uso deste BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010, a manutenção preventiva se torna ainda mais crucial para garantir a longevidade e o bom desempenho do veículo. Recomenda-se que o proprietário siga rigorosamente o cronograma de revisões estabelecido pelo fabricante, realizando a troca de fluidos, filtros e demais componentes desgastados em intervalos regulares.

Além disso, é importante que o proprietário esteja atento a possíveis ruídos, vibrações ou alterações no comportamento do veículo, pois esses podem ser sinais precoces de problemas que devem ser solucionados antes que se tornem maiores. A inspeção regular da suspensão, sistema de freios e demais componentes críticos é essencial para manter o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 em perfeitas condições de segurança e desempenho.

Outra dica avançada é a realização de uma revisão completa a cada 50.000 km ou a cada dois anos, dependendo do que ocorrer primeiro. Esse procedimento abrange a inspeção de todos os sistemas do veículo, a substituição de peças desgastadas e a atualização de software, garantindo que o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 mantenha sua eficiência e confiabilidade por muitos quilômetros adicionais.

## Comparação com a Concorrência e Análise de Mercado

Ao analisar o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 em comparação a modelos concorrentes da época, é possível destacar algumas vantagens e desvantagens deste veículo. Em termos de desempenho e dirigibilidade, o BMW se destaca pela sua agilidade e engajamento na condução, superando modelos de segmento similar, como o Honda CR-V e o Volkswagen Tiguan.

No entanto, quando comparamos os custos de propriedade, o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 pode apresentar valores mais elevados de seguro, manutenção e IPVA, em função de seu status premium e das particularidades do mercado automotivo em Ituiutaba, Minas Gerais. Essa análise comparativa é fundamental para que o proprietário possa avaliar se o perfil de custos se adequa ao seu orçamento e necessidades.

Em relação ao mercado de usados na região, o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 com placa DUD0E40 pode ser considerado um veículo de interesse, especialmente para aqueles que valorizam a experiência de direção BMW e buscam um modelo compacto e versátil. Contudo, é importante acompanhar as tendências de valorização deste segmento e o histórico de vendas, a fim de definir o melhor momento para uma eventual revenda.

## Informações Adicionais de Valor

Além das informações apresentadas, é importante destacar que não há registros de recalls significativos relacionados a problemas de segurança envolvendo o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010. Essa é uma informação relevante, pois indica que este modelo não apresenta problemas críticos conhecidos que possam comprometer a segurança dos ocupantes.

Em relação à taxa de roubo e furto, os dados disponíveis apontam que o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 não é um alvo preferencial de criminosos na região de Ituiutaba, MG. Essa informação pode ser tranquilizadora para o proprietário, que pode se sentir mais seguro ao estacionar e circular com seu veículo pelas ruas da cidade.

Por fim, é importante mencionar que as avaliações realizadas por especialistas e consumidores sobre o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 são, em geral, positivas. Eles destacam o design atraente, a qualidade de construção e o desempenho acima da média para a categoria. Essas opiniões favoráveis podem influenciar a decisão de aquisição e a valorização deste modelo no mercado de usados.

## **Conclusão: Uma Oportunidade Única em Ituiutaba, MG**

O BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 com placa DUD0E40 representa uma oportunidade única para aqueles que buscam um veículo compacto, premium e com personalidade em Ituiutaba, Minas Gerais. Apesar de seus 15 anos de idade, este modelo ainda oferece uma experiência de direção envolvente, aliada a um design marcante e a uma reputação de qualidade da marca BMW.

Ao adquirir este BMW X1, o proprietário deverá estar preparado para os custos de manutenção e operação inerentes a um veículo envelhecido, porém, com os cuidados adequados, poderá desfrutar de anos adicionais de uso e valorização do seu investimento. Além disso, a situação regular da placa DUD0E40 e os dados positivos sobre segurança e roubo/furto na região oferecem tranquilidade e segurança ao proprietário.

Portanto, para aqueles que buscam um veículo com personalidade, desempenho e sofisticação, o BMW X1 SDRIVE1.8i VL31 2010 em Ituiutaba, MG, pode ser uma opção atraente, desde que o proprietário esteja preparado para os custos e manutenção necessários. Explore essa oportunidade única e descubra o que este icônico modelo da BMW tem a oferecer em sua jornada pelas ruas de Minas Gerais.

*Por Equipe ConsultaDePlaca*

## **Sobre / Fontes**

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais dos fabricantes e órgãos reguladores.