

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

## Dados do Veículo

MARCA	VW	COMBUSTÍVEL	Alcool / Gasolina
MODELO	VW/POLO 1.6	TIPO	Automovel
ANO	2007	CIDADE	Camaçari
COR	Preta	ESTADO	BA

## Valor de Mercado

TABELA FIPE

**R\$ 31.070,00**

## Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

**R\$ 1.242,80**

MANUTENÇÃO ANUAL

**R\$ 1.398,15**

SEGURO ANUAL

**R\$ 1.553,50**

CUSTO TOTAL ANUAL

**R\$ 4.194,45**

## Análise Completa

### Conheça o VW POLO 1.6 2007 que Percorre as Ruas de Camaçari, BA

Camaçari, BA, é uma cidade repleta de histórias e personalidades únicas. Entre elas, destaca-se um veículo que percorre suas ruas há 18 anos: o VW POLO 1.6 2007 de placa JOK0E03. Esse automóvel é muito mais do que apenas um meio de transporte, ele é um reflexo da evolução da indústria automotiva e dos desafios enfrentados pelos motoristas brasileiros ao longo do tempo.

### Status de Segurança e Situação Legal da Placa JOK0E03

Antes de tudo, é importante destacar que a situação atual do veículo está regular, sem registros de roubo ou furto até a data desta consulta. Essa informação é crucial para garantir a tranquilidade e a segurança do proprietário ao dirigir pelas ruas de Camaçari. A consulta prévia da situação legal da placa é uma prática essencial para todos os motoristas, independentemente da idade do

## Especificações de Combustível e Eficiência Energética do VW POLO 1.6

O VW POLO 1.6 2007 é um veículo flex, capaz de utilizar tanto álcool quanto gasolina como combustível. Essa versatilidade é especialmente importante em Camaçari, onde os preços e a disponibilidade dos combustíveis podem variar. De acordo com os dados oficiais, o consumo médio deste modelo é de aproximadamente 11 km/l na cidade e 13 km/l na estrada, quando abastecido com gasolina. Já com álcool, o consumo é de aproximadamente 8 km/l na cidade e 10 km/l na estrada. Esses números demonstram a eficiência energética do POLO, permitindo que o proprietário planeje seus deslocamentos de maneira mais econômica.

## Características Principais e Diferenciais do VW POLO 1.6 2007

O VW POLO 1.6 2007 é um automóvel compacto, com design elegante e moderno para a época. Suas dimensões compactas (3,97 m de comprimento, 1,66 m de largura e 1,47 m de altura) facilitam a manobrabilidade e o estacionamento, especialmente nas ruas estreitas de Camaçari. Sob o capô, o motor 1.6 litros de 8 válvulas entrega uma potência de 101 cv e um torque de 15,5 kgfm, garantindo um desempenho adequado para o dia a dia.

Em termos de equipamentos, o POLO 2007 vem equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas e rádio CD player. Essas funcionalidades, embora básicas para os padrões atuais, eram consideradas avançadas há 18 anos, quando o veículo foi fabricado. Elas contribuem para o conforto e a conveniência do motorista e dos passageiros durante os deslocamentos pela cidade.

## Análise Técnica e Desempenho do VW POLO 1.6 2007

O motor 1.6 litros do VW POLO 2007 entrega um desempenho satisfatório para o uso urbano. A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em aproximadamente 12 segundos, com uma velocidade máxima em torno de 170 km/h. Esses números, embora não impressionantes, atendem às necessidades da maioria dos motoristas em um ambiente predominantemente urbano como Camaçari.

Quanto ao consumo de combustível, como mencionado anteriormente, o POLO 1.6 2007 apresenta um consumo médio de 11 km/l na cidade e 13 km/l na estrada com gasolina, e 8 km/l na cidade e 10 km/l na estrada com álcool. Esses valores demonstram uma eficiência energética satisfatória, especialmente considerando a idade do veículo. Ao longo dos anos, o proprietário do POLO JOK0E03 poderá contar com um custo operacional relativamente baixo em relação ao combustível.

## Custos de Propriedade Detalhados

Além do consumo de combustível, é importante considerar outros custos de propriedade ao adquirir um veículo usado como o VW POLO 1.6 2007. De acordo com a tabela FIPE, o valor atual deste automóvel é de R\$ 31.070,00. Isso significa que o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) a ser pago anualmente em Camaçari, BA, será de aproximadamente R\$ 1.242,80 (4% do valor FIPE).

O seguro anual para este modelo e ano, considerando a região de Camaçari, é estimado em R\$ 1.553,50. Já os custos de manutenção preventiva e corretiva podem chegar a R\$ 1.398,15 por ano, considerando serviços como troca de óleo, filtros, pastilhas de freio, revisões periódicas e eventuais reparos.

Portanto, ao adquirir um VW POLO 1.6 2007 com 18 anos de uso, o proprietário deve estar preparado para arcar com despesas anuais de aproximadamente R\$ 4.194,45, incluindo IPVA, seguro e manutenção. Esses custos devem ser levados em consideração durante o processo de aquisição e planejamento financeiro.

## Problemas Comuns e Soluções Práticas

Como todo veículo com 18 anos de idade, o VW POLO 1.6 2007 pode apresentar alguns problemas comuns. De acordo com os dados disponíveis, alguns dos principais problemas reportados para este modelo incluem:

- Desgaste prematuro de peças de suspensão e direção
- Infiltrações e problemas de vedação em regiões como o para-brisas e janelas

- Desgaste dos revestimentos internos, como forrações e acabamentos

Para lidar com esses problemas, é essencial manter um programa de manutenção preventiva regular, com a troca de peças desgastadas e a realização de reparos necessários. Além disso, é recomendado que o proprietário busque um mecânico de confiança, familiarizado com o modelo, para garantir a longevidade e o bom funcionamento do veículo.

## Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas

Como um veículo com 18 anos de uso, o VW POLO 1.6 2007 requer uma atenção especial no quesito manutenção. É fundamental seguir um cronograma de revisões periódicas, incluindo troca de óleo, filtros, correias, fluidos e verificação de componentes-chave, como sistema de freios, suspensão e sistema elétrico.

Além disso, é importante ficar atento a possíveis recalls relacionados a este modelo e ano. Consultando os canais oficiais, o proprietário pode identificar se seu veículo está incluído em alguma campanha de recall e, caso positivo, realizar os devidos reparos gratuitamente.

Outra dica importante é manter um histórico detalhado de todos os serviços realizados no veículo. Esse registro pode não apenas ajudar na identificação de problemas recorrentes, mas também valorizar o POLO 1.6 2007 no momento de uma eventual revenda.

## Comparação com Concorrentes e Análise de Mercado

Quando comparamos o VW POLO 1.6 2007 com modelos concorrentes da mesma época, como o Fiat Palio 1.0 e o Chevrolet Corsa 1.0, é possível notar algumas diferenças relevantes. Em termos de desempenho, o POLO possui uma ligeira vantagem, com um motor 1.6 litros mais potente.

Já em relação aos custos de propriedade, o POLO apresenta valores de IPVA e seguro mais elevados, devido ao seu maior valor de mercado. No entanto, os custos de manutenção tendem a ser semelhantes entre os modelos, considerando a idade e a complexidade similar dos veículos.

No mercado de usados em Camaçari, BA, o VW POLO 1.6 2007 é considerado uma opção interessante para motoristas que buscam um veículo compacto, confiável e com boa relação custo-benefício. Sua demanda é razoável, e a tendência é de que o veículo mantenha um valor de revenda aceitável, desde que seu histórico de manutenção e conservação esteja em ordem.

## Informações Adicionais de Valor

De acordo com os dados disponíveis, não há nenhum recall conhecido relacionado ao VW POLO 1.6 2007. Isso é um ponto positivo, indicando que não há problemas graves de segurança ou qualidade que possam afetar a confiabilidade do veículo.

Quanto às estatísticas de roubo e furto, a região de Camaçari, BA, apresenta uma taxa média de ocorrências para este modelo e ano específicos. Portanto, o proprietário deve manter os cuidados padrão, como a instalação de dispositivos de segurança adicionais, para evitar eventuais problemas.

Em relação às avaliações do modelo, o VW POLO 1.6 2007 é geralmente bem avaliado pelos proprietários, que destacam sua dirigibilidade, confiabilidade e eficiência energética, apesar da idade avançada.

## Informações sobre Revenda e Valorização

Devido à sua idade de 18 anos, o VW POLO 1.6 2007 de placa JOK0E03 já apresenta uma considerável desvalorização em relação ao seu valor original. No entanto, se mantido em bom estado de conservação e com um histórico de manutenção regular, esse modelo pode ainda representar uma opção interessante no mercado de usados de Camaçari.

A melhor época para a revenda desse veículo geralmente é entre 3 a 5 anos após a compra, quando a depreciação tende a ser mais gradual. Nesse período, o proprietário poderá obter um valor de revenda mais atrativo, desde que o veículo esteja em boas condições e com a documentação em ordem.

*Por Equipe ConsultaDePlaca*

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais dos fabricantes e órgãos reguladores.