

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

## Dados do Veículo

MARCA	VW	COMBUSTÍVEL	Alcool / Gasolina
MODELO	VW/POLO SEDAN 1.6	TIPO	Automovel
ANO	2008	CIDADE	Sorocaba
COR	Cinza	ESTADO	SP

## Valor de Mercado

TABELA FIPE

**R\$ 31.820,00**

## Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

**R\$ 1.272,80**

MANUTENÇÃO ANUAL

**R\$ 1.431,90**

SEGURO ANUAL

**R\$ 1.591,00**

CUSTO TOTAL ANUAL

**R\$ 4.295,70**

## Análise Completa

### Um Clássico Confiável: Explorando o VW POLO SEDAN 1.6 2008 em Sorocaba

Os carros de passeio têm um papel fundamental na vida dos brasileiros, especialmente em cidades como Sorocaba, interior de São Paulo. O VW POLO SEDAN 1.6 2008, de placa DWH8A34, é um desses veículos que tem acompanhado a rotina de muitas famílias por aqui. Com 17 anos de estrada, este automóvel de cor cinza se mostra um companheiro confiável, mesmo após quase duas décadas de uso. Vamos mergulhar nos detalhes deste clássico da Volkswagen e descobrir o que o torna uma opção interessante para os moradores de Sorocaba.

### Status de Segurança e Situação Legal da Placa DWH8A34

Antes de tudo, é importante verificar a situação legal do veículo. Ao consultar os registros, constatamos que a placa DWH8A34 está

tranquilidade, sem preocupações quanto à sua procedência. Em Sorocaba, a segurança dos veículos é uma prioridade, e essa informação tranquiliza os moradores da região.

## Especificações de Combustível e Eficiência Energética do VW POLO SEDAN 1.6

O VW POLO SEDAN 1.6 2008 é um automóvel flex, capaz de rodar tanto com gasolina quanto com etanol. Essa versatilidade é extremamente útil para os moradores de Sorocaba, uma vez que os preços e a disponibilidade desses combustíveis podem variar bastante na região. Ao optar pelo etanol, o proprietário pode desfrutar de um consumo médio de aproximadamente 10 km/l na cidade e 13 km/l na estrada, segundo dados oficiais do INMETRO. Já com gasolina, o consumo médio é de 12 km/l na cidade e 15 km/l na estrada. Essa eficiência energética se traduz em economia no bolso e uma menor pegada ecológica, uma preocupação crescente entre os moradores da cidade.

## Características Principais e Diferenciais do VW POLO SEDAN 1.6

O VW POLO SEDAN 1.6 2008 é um automóvel compacto, ideal para as ruas estreitas e o trânsito intenso de Sorocaba. Com 4,03 metros de comprimento, 1,66 metros de largura e 1,46 metros de altura, este veículo se destaca por sua agilidade e facilidade de manobra. Seu motor 1.6 flex, com 101 cavalos de potência e 15,5 kgfm de torque, entrega um desempenho equilibrado, garantindo uma dirigibilidade suave e confortável no dia a dia.

Um dos diferenciais deste modelo é seu amplo espaço interno, com capacidade para cinco passageiros e um porta-malas generoso de 300 litros. Isso o torna uma opção versátil, capaz de atender tanto às necessidades de uma família quanto às demandas de um motorista solteiro em Sorocaba. Além disso, o VW POLO SEDAN 1.6 2008 conta com recursos como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas, proporcionando um nível de conforto e conveniência acima da média para um veículo desta categoria.

## Análise Técnica e Desempenho do VW POLO SEDAN 1.6

Sob o capô, o VW POLO SEDAN 1.6 2008 de placa DWH8A34 é equipado com um motor 1.6 flex, capaz de produzir 101 cavalos de potência a 5.750 rpm e 15,5 kgfm de torque a 3.750 rpm. Essa configuração garante uma aceleração suave e uma resposta ágil, especialmente em trajetos urbanos, onde o veículo precisa lidar com frequentes paradas e retomadas de velocidade.

De acordo com os dados oficiais do INMETRO, o consumo médio deste modelo é de aproximadamente 10 km/l na cidade e 13 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Já com gasolina, o consumo médio sobe para 12 km/l na cidade e 15 km/l na estrada. Esses índices de eficiência energética são bastante satisfatórios, especialmente levando em conta a idade de 17 anos do veículo, e ajudam a manter os custos de manutenção e combustível sob controle para os proprietários em Sorocaba.

Em testes de frenagem, o VW POLO SEDAN 1.6 2008 demonstra uma boa capacidade de desaceleração, graças a seus discos de freio dianteiros e tambores traseiros. Essa configuração, aliada ao sistema de direção hidráulica, proporciona uma dirigibilidade segura e previsível, mesmo em situações de emergência nas ruas de Sorocaba.

## Custos de Propriedade Detalhados

Ao adquirir um veículo com 17 anos de uso, é importante considerar os custos de propriedade envolvidos. No caso do VW POLO SEDAN 1.6 2008 de placa DWH8A34, cadastrado em Sorocaba, SP, temos os seguintes valores:

Custo	Valor
Valor FIPE	R\$ 31.820,00
IPVA (4% do valor FIPE)	R\$ 1.272,80
Seguro Anual	R\$ 1.591,00
Manutenção Anual	R\$ 1.431,90
Combustível Anual (Etanol)	R\$ 3.600,00

ID: 2489-1777651886

Esses custos evidenciam que, apesar da idade avançada, manter um VW POLO SEDAN 1.6 2008 em Sorocaba ainda representa um investimento razoável. O valor FIPE de R\$ 31.820,00 reflete a depreciação natural do veículo, mas ainda o torna uma opção interessante para quem busca um automóvel confiável e acessível.

O IPVA anual de R\$ 1.272,80 (4% do valor FIPE) é um encargo a ser considerado, mas é uma realidade para a maioria dos proprietários de automóveis em Sorocaba. O seguro, com um custo anual de R\$ 1.591,00, é um investimento recomendado para garantir a proteção do veículo e do proprietário em caso de sinistros.

Quanto aos custos de manutenção, estimados em R\$ 1.431,90 por ano, eles tendem a ser mais elevados devido à idade do veículo. No entanto, com um bom acompanhamento e a realização de manutenções preventivas, esses gastos podem ser minimizados. Já o consumo de combustível, com uma média de R\$ 3.600,00 por ano no uso do etanol, representa uma despesa importante, mas ainda assim acessível para a maioria dos proprietários na região.

## Problemas Comuns e Soluções Práticas

Como todo veículo com 17 anos de uso, o VW POLO SEDAN 1.6 2008 de placa DWH8A34 pode apresentar alguns problemas comuns. No entanto, com os cuidados adequados, muitos desses problemas podem ser evitados ou solucionados de maneira prática.

Um dos principais desafios é a manutenção do sistema elétrico, que pode apresentar falhas em componentes como sensores, relés e fiação devido à idade avançada. Para lidar com isso, é importante manter um acompanhamento regular da bateria, alternador e demais sistemas elétricos, realizando trocas e reparos conforme necessário.

Outro ponto de atenção é o desgaste dos componentes de suspensão, como amortecedores e pivôs. Esses itens precisam ser inspecionados periodicamente e substituídos quando apresentarem sinais de deterioração, a fim de garantir a segurança e o conforto da direção.

Além disso, é fundamental ficar atento aos recalls emitidos pela Volkswagen para este modelo e ano. Verificar se todas as campanhas de recall foram devidamente realizadas é essencial para manter o veículo em conformidade e evitar possíveis problemas de segurança.

## Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas

Dada a idade avançada do VW POLO SEDAN 1.6 2008 de placa DWH8A34, é fundamental adotar uma rotina de manutenção preventiva rigorosa. Isso inclui:

- Troca regular de óleo e filtros (a cada 10.000 km)
- Inspeção e substituição de itens de desgaste, como pastilhas de freio, pneus e correias
- Verificação do sistema de arrefecimento (radiador, mangueiras, bomba d'água)
- Acompanhamento do estado da bateria e do sistema elétrico
- Alinhamento e balanceamento periódicos
- Limpeza e lubrificação de componentes da suspensão

Seguir esse cronograma de manutenção preventiva é fundamental para manter o VW POLO SEDAN 1.6 2008 em boas condições de uso, maximizando sua vida útil e evitando problemas mais graves. Além disso, é importante realizar inspeções regulares com um mecânico de confiança, que possa identificar e solucionar quaisquer problemas de forma rápida e eficiente.

## Comparação com Concorrentes

Ao comparar o VW POLO SEDAN 1.6 2008 com outros modelos de sua categoria, como o Fiat Siena 1.4 2008 e o Chevrolet Prisma 1.4 2008, observamos algumas diferenças interessantes. Enquanto o Polo se destaca pelo espaço interno e pelo desempenho do motor 1.6, o Siena oferece um porta-malas ligeiramente maior e um custo de manutenção um pouco mais acessível. Já o Prisma apresenta um design mais moderno, porém com um consumo de combustível ligeiramente inferior ao do Polo.

No entanto, quando levamos em conta a reputação e a confiabilidade da marca Volkswagen, o POLO SEDAN 1.6 2008 ganha destaque. Seu histórico de robustez e durabilidade, aliado à disponibilidade de peças de reposição na região de Sorocaba, torna este modelo uma opção atraente para quem busca um veículo confiável e de fácil manutenção.

## Informações Adicionais de Valor

Além das informações técnicas e de custo apresentadas, é importante destacar alguns dados adicionais sobre o VW POLO SEDAN 1.6 2008 de placa DWH8A34. De acordo com os registros, não há nenhum recall conhecido para este modelo e ano específico. Isso é um ponto positivo, pois indica que a Volkswagen não identificou problemas de segurança ou defeitos de fábrica que requeressem uma ação de chamamento.

Em relação à estatística de roubos e furtos, a cidade de Sorocaba, onde este veículo está cadastrado, apresenta índices relativamente baixos para este modelo. Isso é uma informação tranquilizadora para o proprietário, que pode desfrutar de uma maior tranquilidade ao estacionar seu carro nas ruas da cidade.

Por fim, as avaliações de consumidores e especialistas sobre o VW POLO SEDAN 1.6 2008 são, em geral, positivas. Eles elogiam o bom custo-benefício, a dirigibilidade suave e a versatilidade deste modelo, características que o tornam uma opção interessante no mercado automotivo de Sorocaba.

## Informações sobre Revenda e Valorização

Ao considerar a aquisição de um veículo com 17 anos de uso, como o VW POLO SEDAN 1.6 2008 de placa DWH8A34, é natural que o proprietário se preocupe com a revenda futura. Felizmente, este modelo mantém uma boa valorização no mercado de Sorocaba.

Segundo a tabela FIPE, o veículo em questão tem um valor estimado de R\$ 31.820,00. Isso significa que, mesmo com a idade avançada, o POLO SEDAN 1.6 2008 ainda consegue reter uma boa parcela de seu valor original. A melhor época para vender este automóvel é geralmente entre 12 e 18 meses após a aquisição, quando a desvalorização é mais suave.

Além disso, a reputação da marca Volkswagen e a boa aceitação deste modelo no mercado local de Sorocaba contribuem para que o VW POLO SEDAN 1.6 2008 seja visto como uma opção confiável e atraente para outros compradores da região. Isso facilita a revenda e maximiza o retorno do investimento do proprietário.

*Por Equipe ConsultaDePlaca*

## Sobre / Fontes

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais dos fabricantes e órgãos reguladores.