

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

Dados do Veículo

MARCA	SCANIA	COMBUSTÍVEL	Diesel
MODELO	SCANIA/P 310 B8X2	TIPO	Caminhao
ANO	2014	CIDADE	Alta Floresta DOeste
COR	AZUL	ESTADO	RO

Valor de Mercado

TABELA FIPE

R\$ 213.574,00

Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

R\$ 8.542,96

MANUTENÇÃO ANUAL

R\$ 7.475,09

SEGURO ANUAL

R\$ 6.407,22

CUSTO TOTAL ANUAL

R\$ 22.425,27

Análise Completa

Análise Técnica Completa do SCANIA P 310 B8X2 2014

O SCANIA P 310 B8X2 2014 na cor AZUL é um caminhão que chama atenção. Este guia traz informações essenciais para proprietários.

Características Principais e Diferenciais

O SCANIA P 310 B8X2 é um caminhão conhecido por sua confiabilidade e durabilidade. Além disso, apresenta características específicas que o destacam no segmento. Com 12 anos de uso, este usado demonstra tecnologia moderna. O motor Diesel oferece bom desempenho em diferentes condições de uso, proporcionando economia de combustível aliada a potência adequada para o dia a dia. O valor FIPE de R\$ 213.574,00 reflete sua posição no mercado de veículos usados, sendo uma referência importante para

O SCANIA P 310 B8X2 2014 na cor AZUL apresenta características específicas que o destacam no segmento. Seu design e funcionalidades foram desenvolvidos pensando nas necessidades do mercado brasileiro, adaptando-se às condições de trânsito e estradas do país. A robustez e durabilidade são pontos fortes que contribuem para sua popularidade.

Análise Técnica de Desempenho

O sistema de propulsão Diesel deste caminhão foi projetado para oferecer bom desempenho aliado à eficiência. Em condições urbanas, o veículo demonstra agilidade e economia, enquanto em rodovias oferece estabilidade e conforto. A transmissão e suspensão trabalham em conjunto para proporcionar uma experiência de condução equilibrada.

Com 12 anos de uso, é importante verificar o estado de conservação do motor e componentes principais. O desgaste natural pode afetar o desempenho, mas com manutenção adequada, o veículo continua oferecendo bons resultados. A documentação e histórico de manutenções são fundamentais para avaliar o estado real do veículo.

Investimento Necessário: Custos Anuais Detalhados

Manter um SCANIA P 310 B8X2 2014 envolve diversos custos que devem ser considerados no planejamento financeiro. Além dos gastos com combustível, existem custos fixos e variáveis que impactam o orçamento do proprietário.

O IPVA é um dos principais custos anuais. Para este veículo, o valor estimado é R\$ 8.542,96 (4% do valor FIPE). Este imposto varia conforme o estado e a idade do veículo, sendo que veículos com mais de 20 anos geralmente são isentos. É importante verificar as regras específicas do estado RO para garantir o pagamento correto.

O seguro automotivo é outro investimento importante. Para este SCANIA P 310 B8X2 2014, estima-se um custo anual de aproximadamente R\$ 10.678,70, baseado em 5% do valor FIPE. Este valor pode variar conforme o perfil do condutor, histórico de sinistros, região de uso e coberturas contratadas. É recomendável fazer cotações em diferentes seguradoras para encontrar a melhor opção.

A manutenção preventiva e corretiva representa um custo significativo. Para este veículo, estima-se um gasto anual de cerca de R\$ 9.610,83, equivalente a aproximadamente 4,5% do valor FIPE. Este valor inclui troca de óleo, filtros, revisões periódicas e eventuais reparos. Veículos com 12 anos podem exigir manutenções mais frequentes e peças de reposição.

Além desses custos principais, é importante considerar gastos com documentação, licenciamento, lavagem profissional, estacionamento e eventuais multas. A depreciação também é um fator a considerar, embora seja um custo não monetário direto.

Aspectos Técnicos que Requerem Atenção Especial

Veículos com 12 anos de uso podem apresentar desgastes específicos em componentes críticos. É fundamental conhecer os pontos que requerem atenção especial para evitar problemas maiores e garantir segurança na condução.

- **Sistema de freios:** Verifique pastilhas, discos e fluido regularmente para garantir segurança.
- **Suspensão:** Inspeção amortecedores e coxins a cada 20.000 km.
- **Sistema elétrico:** Monitore bateria e alternador para evitar problemas de partida.
- **Filtros:** Mantenha filtros de ar, óleo e combustível em dia para melhor desempenho.

Além desses pontos específicos, é importante realizar uma inspeção completa do veículo periodicamente. Verifique o sistema de freios, suspensão, direção, iluminação e sinalização. O sistema elétrico também merece atenção, especialmente em veículos mais antigos, onde conexões e componentes podem apresentar desgaste ou oxidação.

Para veículos registrados em Alta Floresta DOeste, RO, é importante considerar as condições climáticas e de trânsito da região. Estradas com muitas curvas ou com tráfego intenso podem acelerar o desgaste de alguns componentes. A umidade e temperatura também podem influenciar na vida útil de certas peças.

Rotina Detalhada de Manutenção Preventiva

Para preservar o SCANIA P 310 B8X2 2014 e garantir seu bom funcionamento por muitos anos, é essencial seguir um cronograma de manutenção preventiva. Esta prática não apenas prolonga a vida útil do veículo, mas também evita gastos elevados com

- **Troca de óleo:** A cada 10.000 km ou 6 meses
- **Filtros:** Substitua filtros de óleo, ar e combustível conforme recomendação
- **Sistema de freios:** Verifique pastilhas e discos a cada 15.000 km
- **Inspeção visual:** Faça uma inspeção geral mensalmente
- **Calibragem de pneus:** Verifique a pressão correta a cada 15 dias ou antes de viagens longas. Pneus mal calibrados aumentam o consumo de combustível e reduzem a vida útil dos pneus.
- **Inspeção de bateria e sistema elétrico:** Realize uma inspeção semestral, especialmente antes do inverno. Baterias podem falhar em temperaturas extremas.
- **Verificação de fluidos:** Monitore níveis de óleo do motor, água do radiador, fluido de freio e direção hidráulica (se aplicável) a cada 30 dias.
- **Limpeza e conservação:** Mantenha o veículo limpo, especialmente em áreas com sal ou umidade, para evitar corrosão.
- **Documentação:** Mantenha histórico completo de todas as manutenções realizadas, facilitando futuras avaliações e vendas. É recomendável estabelecer uma relação de confiança com uma oficina mecânica especializada em SCANIA. Profissionais familiarizados com o modelo podem identificar problemas precocemente e recomendar soluções adequadas.

Análise de Mercado e Valor de Revenda

O SCANIA P 310 B8X2 2014 mantém boa aceitação no mercado de usados, especialmente devido à sua confiabilidade e facilidade de manutenção. O valor FIPE de R\$ 213.574,00 serve como referência, mas o valor real de mercado pode variar conforme estado de conservação, histórico de manutenção, quilometragem e localização.

Veículos bem conservados e com histórico completo de manutenções podem alcançar valores acima da FIPE. Por outro lado, veículos com problemas mecânicos, acidentes ou falta de manutenção tendem a ter valores abaixo da tabela. Para o proprietário da placa OHS8067 em Alta Floresta DOeste/RO, manter a documentação em dia e seguir a manutenção preventiva é fundamental para preservar o valor do veículo.

Considerações Finais e Recomendações

O SCANIA P 310 B8X2 2014 AZUL registrado em Alta Floresta DOeste, RO (placa OHS8067) é um caminhão que, com cuidados adequados, oferece anos de uso satisfatório. A manutenção preventiva é fundamental para manter seu valor, garantir segurança na condução e evitar surpresas desagradáveis.

Para proprietários em RO, é importante estar atento às exigências legais específicas do estado, como documentação, licenciamento e vistoria quando aplicável. Manter todos os documentos em dia facilita a vida do proprietário e valoriza o veículo.

Investir em manutenção preventiva é sempre mais econômico do que esperar por problemas maiores. Um veículo bem cuidado não apenas oferece mais segurança, mas também proporciona maior satisfação ao proprietário e mantém seu valor de revenda.