

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

Dados do Veículo

MARCA	TOYOTA	COMBUSTÍVEL	Alcool / Gasolina
MODELO	TOYOTA/ETIOS SD XS 15 AT	TIPO	Automovel
ANO	2017	CIDADE	Cuiabá
COR	PRATA	ESTADO	MT

Valor de Mercado

TABELA FIPE

R\$ 64.552,00

Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

R\$ 2.582,08

MANUTENÇÃO ANUAL

R\$ 2.259,32

SEGURO ANUAL

R\$ 1.936,56

CUSTO TOTAL ANUAL

R\$ 6.777,96

Análise Completa

O Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017 em Cuiabá: Um Companheiro Versátil e Eficiente

Cuiabá, MT, é uma cidade que exige muito de seus automóveis. As ruas movimentadas, o trânsito desafiador e as distâncias a serem percorridas diariamente demandam veículos que aliem desempenho, economia e confiabilidade. É nesse cenário que o Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017, placa QBB8747, se destaca como um companheiro versátil e eficiente para os motoristas de Cuiabá.

Status de Segurança e Situação Legal da Placa QBB8747

Antes de qualquer análise aprofundada, é essencial verificar a situação legal e de segurança do veículo. Felizmente, a consulta da placa QBB8747 indica que o Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017 está com sua situação regular, sem registros de roubo ou furto até o

Especificações de Combustível e Eficiência Energética do Toyota Etios SD XS 15 AT

Um dos principais fatores a se considerar na escolha de um veículo é a sua eficiência energética. O Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017 é equipado com um motor flex que aceita tanto gasolina quanto etanol, dando ao proprietário a flexibilidade de escolher o combustível mais conveniente e econômico no momento. De acordo com dados oficiais do INMETRO, o consumo médio deste modelo é de aproximadamente 13,4 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada, destacando sua boa eficiência e reduzindo os custos operacionais do veículo.

Características Principais e Diferenciais do Toyota Etios SD XS 15 AT

O Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017 é um sedan compacto com uma série de características que o tornam uma opção atraente para os motoristas de Cuiabá. Seu design discreto e elegante, com linhas suaves e proporções equilibradas, transmite uma imagem moderna e sofisticada. No interior, o espaço é bem aproveitado, com bancos confortáveis e um bom volume do porta-malas, que podem acomodar facilmente as necessidades do dia a dia.

Em termos de equipamentos, o Etios SD XS 15 AT conta com airbags frontais, sistema de freios ABS, ar-condicionado, direção elétrica e câmera de ré, proporcionando segurança e conveniência ao motorista. Além disso, seu motor 1.5 litros entrega uma potência de 107 cv e um torque de 14,8 kgf.m, garantindo um desempenho satisfatório tanto para o uso urbano quanto para as ocasionais viagens pela rodovia.

Análise Técnica e de Desempenho do Toyota Etios SD XS 15 AT

Ao analisar em detalhes o Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017, placa QBB8747, observa-se que este modelo se destaca por sua versatilidade e eficiência. Conforme mencionado anteriormente, seu consumo médio de combustível é de aproximadamente 13,4 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada, o que representa uma ótima economia para os motoristas de Cuiabá.

Em termos de desempenho, o motor 1.5 litros flex entrega uma aceleração satisfatória, permitindo manobras seguras no trânsito e uma velocidade máxima de aproximadamente 170 km/h. Além disso, o câmbio automático de 4 marchas proporciona uma experiência de direção suave e responsiva, facilitando o dia a dia no trânsito da capital mato-grossense.

Custos de Propriedade Detalhados do Toyota Etios SD XS 15 AT

Ao adquirir um veículo, é importante considerar não apenas o preço de compra, mas também os custos de manutenção, impostos e seguro ao longo da propriedade. No caso do Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017, placa QBB8747, esses valores podem ser estimados da seguinte forma:

Custo	Valor Estimado
Valor FIPE	R\$ 64.552,00
IPVA Anual (4% do valor FIPE)	R\$ 2.582,08
Seguro Anual	R\$ 3.227,60
Manutenção Anual Estimada	R\$ 2.904,84
Combustível Anual (12.000 km/ano)	R\$ 5.760,00

Esses valores, somados à depreciação natural do veículo, representam os principais custos de propriedade que o proprietário do Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017 em Cuiabá deve considerar. É importante ressaltar que esses são apenas valores estimados, e os custos reais podem variar de acordo com o perfil de uso, local de manutenção e outros fatores.

Problemas Comuns e Soluções Práticas para o Toyota Etios SD XS 15 AT

Como todo veículo, o Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017 pode apresentar alguns problemas comuns ao longo de sua vida útil. No entanto, com a devida manutenção preventiva e atenção a possíveis recalls, muitos desses problemas podem ser evitados ou solucionados com facilidade.

De acordo com informações da montadora, o modelo Etios deste ano não apresenta recalls significativos, o que é um bom sinal. No entanto, é sempre importante ficar atento a possíveis atualizações e campanhas de recall que possam surgir no futuro.

Alguns problemas comuns que podem ocorrer com o Etios SD XS 15 AT incluem desgaste prematuro de peças como amortecedores, rolamentos e pastilhas de freio, especialmente devido às condições das ruas de Cuiabá. Nesses casos, uma manutenção preventiva regular, com a troca de peças desgastadas, é essencial para manter o veículo em perfeito estado.

Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas para o Toyota Etios SD XS 15 AT

Para garantir a longevidade e o bom funcionamento do Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017, é fundamental seguir um cronograma de manutenção preventiva. Aos 8 anos de idade, este veículo já passou pela maior parte de sua depreciação, mas ainda requer cuidados especiais para manter sua confiabilidade e valor de revenda.

Algumas dicas importantes incluem:

- Realizar a troca de óleo e filtros de acordo com as recomendações do fabricante (a cada 10.000 km, por exemplo).
- Inspeccionar regularmente os sistemas de freios, suspensão e direção, trocando peças desgastadas quando necessário.
- Manter a calibragem correta dos pneus e realizar a rotação deles conforme orientado.
- Ficar atento a possíveis campanhas de recall do modelo e providenciar os reparos necessários.
- Realizar a troca da correia de distribuição e demais itens de manutenção periódica, conforme o plano de manutenção do fabricante.

Seguindo essas dicas e mantendo um histórico detalhado das revisões e reparos, o proprietário do Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017 em Cuiabá poderá desfrutar de muitos anos de uso seguro e confiável deste companheiro versátil.

Comparação com Modelos Concorrentes e Análise de Mercado

Ao comparar o Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017 com outros modelos de sedans compactos, é possível observar que ele se destaca por sua boa relação custo-benefício e eficiência energética. Quando comparado a opções como o Chevrolet Onix Sedan e o Fiat Grand Siena, o Etios apresenta um consumo de combustível ligeiramente superior, mas compensa com um preço de aquisição e custos de manutenção mais acessíveis.

Outro ponto a se considerar é o histórico de confiabilidade da marca Toyota, que é amplamente reconhecida por fabricar veículos duráveis e com boa retenção de valor. Isso se traduz em uma ótima opção de revenda futura para o proprietário do Etios SD XS 15 AT de 2017 em Cuiabá.

Dados Adicionais de Valor sobre o Toyota Etios SD XS 15 AT

Além das informações já apresentadas, é importante destacar alguns dados adicionais que agregam valor ao Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017 com placa QBB8747:

De acordo com estatísticas recentes, o modelo Etios apresenta uma taxa de roubo/furto abaixo da média para a região de Cuiabá, o que é um bom sinal de segurança para o proprietário. Além disso, o veículo conta com avaliações positivas de especialistas e consumidores, que destacam sua praticidade, economia e confiabilidade no dia a dia.

No que diz respeito ao histórico de mercado, o Toyota Etios tem se mantido como uma opção consistente e valorizada entre os sedans compactos. Isso significa que, quando o momento de revenda chegar, o proprietário deste veículo poderá obter um bom retorno sobre o investimento.

Conclusão: Um Companheiro Confiável e Eficiente para Cuiabá

Após analisar em detalhes o Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017, placa QBB8747, fica evidente que este é um veículo bem-adaptado às necessidades das motoristas de Cuiabá. Com sua eficiência energética, desempenho satisfatório, boa retenção de valor e sistema

de propriedade acessíveis, este Etios se destaca como uma opção confiável e prática para o dia a dia na capital mato-grossense.

Seja pelas ruas movimentadas, pelas distâncias a percorrer ou pelas condições climáticas da região, o Toyota Etios SD XS 15 AT de 2017 se mostra um companheiro versátil e confiável para os motoristas de Cuiabá. Com uma manutenção preventiva adequada e o devido cuidado, este veículo pode proporcionar anos de uso seguro e eficiente, tornando-se um investimento inteligente para quem busca um sedan compacto de qualidade.

Por Equipe ConsultaDePlaca

Sobre / Fontes

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais dos fabricantes e órgãos reguladores.