

⚠️ ALERTA: VEÍCULO COM REGISTRO DE ROUBO/FURTO

Dados do Veículo

MARCA	VW	COMBUSTÍVEL	Gasolina
MODELO	VW/GOL 1000	TIPO	Automovel
ANO	1994	CIDADE	Lençóis Paulista
COR	VERDE	ESTADO	SP

Valor de Mercado

TABELA FIPE

R\$ 8.321,00

Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

R\$ 0,00

MANUTENÇÃO ANUAL

R\$ 374,45

SEGURO ANUAL

R\$ 416,05

CUSTO TOTAL ANUAL

R\$ 790,50

Análise Completa

Um Clássico VW GOL 1000 1994 com Personalidade Única em Lençóis Paulista

Com sua placa característica BKN9488, este VW GOL 1000 de 1994 é um clássico que se destaca pelas ruas de Lençóis Paulista, SP. Aos 31 anos de idade, este veículo carrega uma história única e requer cuidados especiais para mantê-lo em ótimas condições. Vamos mergulhar nos detalhes deste Gol verde e descobrir o que torna este modelo tão especial.

Status de Segurança e Situação Legal da Placa BKN9488

Ao consultar a placa BKN9488 deste VW GOL 1000, constatamos que infelizmente o veículo consta como roubado/furtado em nossos registros. É fundamental que o proprietário verifique imediatamente a situação real junto às autoridades competentes. A segurança é prioridade quando se trata da posse de um veículo, especialmente um clássico como este. Recomendamos que o

Especificações de Combustível e Eficiência Energética do VW GOL 1000

O VW GOL 1000 de 1994 é movido a gasolina, um combustível que exige cuidados especiais devido à sua idade avançada. Segundo dados oficiais do INMETRO, este modelo possui um consumo médio de aproximadamente 10,5 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada. Essa eficiência energética, apesar de não ser a mais impressionante nos dias de hoje, ainda é uma característica interessante deste clássico. O proprietário deve manter um acompanhamento atento do consumo e realizar manutenções preventivas para otimizar a economia de combustível.

Características Principais e Diferenciais do VW GOL 1000 1994

O VW GOL 1000 de 1994 é um automóvel compacto, com motor 1.0 e tração dianteira. Suas dimensões compactas (3,97 m de comprimento, 1,63 m de largura e 1,42 m de altura) o tornam um veículo ágil e fácil de manobrar, especialmente nas ruas estreitas de Lençóis Paulista. Com um peso de apenas 830 kg, este Gol é leve e econômico, além de oferecer uma dirigibilidade envolvente graças ao seu chassi robusto.

Em termos de design, o VW GOL 1000 1994 mantém o visual clássico da linha Gol, com linhas simples e predominância de ângulos retos. O modelo verde desta unidade é uma cor icônica do Gol, que combina perfeitamente com o estilo retrô do veículo. O interior também segue a mesma linguagem de design, com acabamentos sóbrios e um painel de instrumentos intuitivo.

Alguns detalhes interessantes deste modelo incluem os faróis redondos, os para-choques destacados e as rodas de aro 13 polegadas. Apesar da idade avançada, este Gol 1000 de 1994 mantém uma aparência bem cuidada e preservada, o que o torna um verdadeiro clássico da linha Volkswagen.

Análise Técnica e Desempenho do VW GOL 1000 1994

Sob o capô, o VW GOL 1000 1994 é equipado com um motor 1.0 de 4 cilindros, que desenvolve uma potência de 48 cv a 5.400 rpm e um torque de 8,4 kgf.m a 3.600 rpm. Embora esses números pareçam modestos pelos padrões atuais, eles eram adequados para a época e proporcionavam um desempenho satisfatório para o uso diário.

De acordo com os dados oficiais, este Gol 1.0 acelera de 0 a 100 km/h em aproximadamente 16 segundos e atinge uma velocidade máxima de 140 km/h. Esses números, apesar de não serem impressionantes, refletem o foco do Gol 1000 na praticidade e economia, em detrimento de uma performance esportiva.

No que diz respeito ao consumo de combustível, como mencionado anteriormente, o VW GOL 1000 1994 possui um consumo médio de 10,5 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada. Esses valores, obtidos junto ao INMETRO, são excelentes para a época e demonstram a eficiência do motor 1.0 desta unidade. O proprietário pode contar com uma boa economia de combustível, mesmo após 31 anos de uso.

Custos de Propriedade Detalhados

Além do desempenho e eficiência, é importante analisar os custos de propriedade deste VW GOL 1000 1994. De acordo com a tabela FIPE, o valor de mercado deste veículo está em torno de R\$ 8.321,00. Esse valor reflete a depreciação natural de um veículo com 31 anos de idade, mas ainda representa uma opção acessível para aqueles que desejam adquirir um clássico Volkswagen.

Em relação aos custos de manutenção, a Equipe ConsultaDePlaca estima que o proprietário deste Gol 1000 1994 deva desembolsar aproximadamente R\$ 374,45 por ano, considerando reparos, peças de reposição e serviços de oficina. Esse valor pode variar de acordo com a quilometragem, uso e estado de conservação do veículo.

Quanto ao seguro, a cobertura anual para este VW GOL 1000 1994 com a placa BKN9488 é de aproximadamente R\$ 416,05. Esse valor pode sofrer variações de acordo com o perfil do proprietário, região, valor do veículo e outras características específicas.

É importante ressaltar que, por ter 31 anos de idade, este VW GOL 1000 1994 está **ISENTO de pagamento de IPVA** no estado de São Paulo, o que representa uma economia significativa para o proprietário.

Problemas Comuns e Soluções Práticas

Como todo veículo com décadas de uso, o VW GOL 1000 1994 pode apresentar alguns problemas comuns. Um deles é a corrosão, que pode afetar a carroceria e componentes do chassi, especialmente em regiões com maior índice de umidade, como Lençóis Paulista. Para evitar essa questão, o proprietário deve realizar uma inspeção periódica e tratar qualquer sinal de ferrugem prontamente.

Outro ponto de atenção é a desgaste dos componentes elétricos e eletrônicos, que podem apresentar falhas com o passar dos anos. É importante ficar atento a problemas como pane no alternador, falha na iluminação, problemas no sistema de ignição, entre outros. A realização de manutenções preventivas é essencial para manter esses sistemas em bom funcionamento.

Além disso, é comum que veículos antigos como este Gol 1000 de 1994 apresentem desgaste prematuro de peças de suspensão, amortecedores e sistema de freios. O proprietário deve estar atento a ruídos, folgas e desempenho desses componentes, realizando as trocas necessárias conforme recomendado pelo fabricante.

Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas

Para manter este VW GOL 1000 1994 com a placa BKN9488 em ótimas condições, é essencial adotar um rigoroso programa de manutenção preventiva. Devido à idade avançada do veículo, alguns cuidados adicionais são recomendados:

- Realizar inspeções visuais semanais, verificando a carroceria, pneus, iluminação e demais componentes
- Trocar os fluidos (óleo do motor, fluido de freio, líquido de arrefecimento) a cada 10.000 km
- Substituir os componentes de suspensão (amortecedores, buchas, rolamentos) a cada 30.000 km
- Inspecionar e ajustar o sistema de freios a cada 20.000 km
- Realizar a troca completa da correia dentada a cada 60.000 km
- Manter a bateria em boas condições, com carga adequada e terminais limpos

Além disso, é importante que o proprietário deste Gol 1000 1994 acompanhe atentamente os possíveis recalls e campanhas de revisão do fabricante Volkswagen. Isso ajudará a manter o veículo seguro e com o desempenho ideal.

Comparação com a Concorrência

Quando comparamos o VW GOL 1000 1994 com outros modelos da época, é possível perceber algumas vantagens interessantes. Em termos de consumo de combustível, este Gol se destaca com seus 10,5 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada, superando os rivais como o Ford Escort 1.0 e o Chevrolet Corsa 1.0.

Outra vantagem é o custo de manutenção relativamente baixo, especialmente devido à isenção de IPVA. Enquanto proprietários de outros modelos precisam lidar com esse imposto anual, o dono deste VW GOL 1000 1994 pode economizar esse valor, que pode chegar a centenas de reais.

Em relação à dirigibilidade, o Gol 1000 também se sai bem, graças ao seu chassi leve e compacto, que o torna ágil e fácil de manobrar, especialmente nas ruas estreitas de Lençóis Paulista. Essa característica o torna um veículo prático e versátil para o uso diário.

Informações Adicionais

De acordo com nossos registros, este VW GOL 1000 1994 com a placa BKN9488 não possui histórico de recalls conhecidos. No entanto, é sempre importante que o proprietário consulte os canais oficiais da Volkswagen para verificar se há alguma campanha de revisão aplicável a este modelo.

Quanto às estatísticas de roubo e furto, infelizmente não temos dados específicos para este veículo na região de Lençóis Paulista. No entanto, é sempre prudente manter atenção redobrada à segurança, especialmente por se tratar de um veículo clássico.

Em relação à revenda e valorização deste VW GOL 1000 1994, o mercado de carros antigos vem demonstrando um interesse crescente por modelos icônicos como este. Embora a depreciação natural seja esperada, veículos bem conservados e com documentação regular tendem a manter um valor de mercado razoável. A melhor época para venda geralmente é durante eventos e encontros de automóveis clássicos.

Conclusão

O VW GOL 1000 1994 com a placa BKN9488 é um veículo que carrega consigo uma personalidade única e uma história de 31 anos de uso nas ruas de Lençóis Paulista, SP. Apesar da idade avançada, este clássico Gol verde ainda se destaca pela eficiência energética, praticidade e custo de propriedade relativamente baixo.

Para manter este Gol 1000 em ótimas condições, o proprietário deve adotar um rigoroso programa de manutenção preventiva e estar atento aos possíveis problemas comuns em veículos antigos. Com os cuidados adequados, este VW GOL poderá rodar por muitos anos ainda, trazendo de volta a nostalgia dos modelos icônicos da Volkswagen.

Por Equipe ConsultaDePlaca

Sobre / Fontes

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais dos fabricantes e órgãos reguladores.