

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

## Dados do Veículo

MARCA	R	COMBUSTÍVEL	Indeterminado
MODELO	R/RECLAL CA RC	TIPO	Reboque
ANO	2018	CIDADE	ILHA COMPRIDA
COR	Preta	ESTADO	SP

## Valor de Mercado

TABELA FIPE

**R\$ 5.400,00**

## Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

**R\$ 216,00**

MANUTENÇÃO ANUAL

**R\$ 189,00**

SEGURO ANUAL

**R\$ 162,00**

CUSTO TOTAL ANUAL

**R\$ 567,00**

## Análise Completa

### R Reclal CA RC 2018 Preta: Uma Análise Detalhada para o Proprietário em Ilha Comprida, SP

Em meio à beleza natural de Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo, um veículo como o Reboque R Reclal CA RC de 2018 na cor preta, portador da placa FZD6489, representa mais do que um simples meio de transporte ou ferramenta de trabalho. Com oito anos de uso, este exemplar se encontra em uma fase crucial de sua vida útil, onde a atenção à manutenção preventiva e a compreensão de seus custos operacionais tornam-se fundamentais para garantir sua longevidade e eficiência. A transição para a maturidade veicular traz consigo a necessidade de um olhar atento sobre aspectos que vão desde a conformidade legal e tributária até a performance em estradas muitas vezes desafiadoras, como as encontradas na região. Este guia detalhado visa desmistificar os aspectos técnicos, legais e financeiros do R Reclal CA RC 2018, oferecendo ao proprietário em Ilha Comprida, SP, um panorama completo para uma posse mais informada e segura. A cor preta, clássica e elegante, em um veículo de trabalho, sugere um cuidado

veículo específico.

## ☐ **Status de Segurança e Situação Legal da Placa FZD6489**

A placa FZD6489 ostenta uma situação legal completamente regular, um alívio significativo para qualquer proprietário, especialmente em um município como Ilha Comprida, onde a fiscalização pode ser rigorosa. A ausência de quaisquer pendências relacionadas a roubo, furto ou outras restrições legais confere ao veículo um status de segurança inquestionável no momento da consulta. Em um país onde a consulta de placa é uma ferramenta essencial para a verificação de antecedentes veiculares, estar em conformidade total não é apenas uma questão de tranquilidade, mas também de segurança jurídica e operacional. Para o Reboque R Reclal CA RC, isso significa que ele pode circular livremente pelo território paulista e nacional, sem impedimentos que possam gerar multas, apreensões ou transtornos. A clareza nessa área é um pilar para a confiança na utilização diária deste veículo de trabalho, garantindo que a parte burocrática e de segurança esteja em perfeita ordem para atender às demandas de seus usuários.

## ☐ **Especificações de Combustível e Eficiência Energética do R Reclal CA RC**

A ficha técnica do R Reclal CA RC 2018, placa FZD6489, apresenta uma particularidade intrigante: o tipo de combustível está classificado como indeterminado. Essa indefinição exige uma investigação mais aprofundada por parte do proprietário, pois o tipo de motorização impacta diretamente o consumo, a manutenção e até mesmo a performance do veículo. Em muitos casos, veículos utilitários como reboques podem ter adaptações ou motores que não se encaixam em categorias convencionais de combustível. Caso seja movido a gasolina, etanol ou diesel, o comportamento energético e os custos associados serão drasticamente diferentes. Para um veículo de oito anos em Ilha Comprida, SP, entender a fundo essa especificação é crucial para otimizar os gastos operacionais e prever a autonomia em deslocamentos, seja para o trabalho na região ou para atividades de lazer na bela costa paulista. A ausência de um combustível definido é um ponto de atenção que requer atenção especial do proprietário.

## **Características Principais e Diferenciais**

O Reboque R Reclal CA RC 2018, em sua configuração de cor preta e identificado pela placa FZD6489, é um veículo projetado para atender a necessidades específicas de transporte e logística. Sua natureza como reboque, distinta de um automóvel de passeio, implica em características construtivas focadas na capacidade de carga, durabilidade e robustez. A estrutura, presumivelmente em aço reforçado, é pensada para suportar peso considerável, com um sistema de engate seguro e compatível com uma vasta gama de veículos tracionadores. A cor preta, além de conferir um visual sóbrio e profissional, pode ser um indicativo de um acabamento em pintura de maior resistência, ideal para um veículo exposto às intempéries e ao trabalho pesado. Em seus oito anos de vida útil, a manutenção da integridade estrutural e dos componentes de segurança, como luzes de sinalização e freios (se equipados), torna-se primordial. A simplicidade mecânica, comum em reboques, pode ser vista como um diferencial, pois tende a resultar em menos problemas complexos e custos de reparo mais acessíveis em comparação com veículos com sistemas eletrônicos avançados.

## **Análise Técnica e Desempenho**

A análise técnica do R Reclal CA RC 2018, placa FZD6489, difere substancialmente da de um automóvel comum, uma vez que seu desempenho é intrinsecamente ligado ao veículo que o traciona e à carga que transporta. Contudo, aspectos como o peso próprio, a distribuição de carga e a capacidade máxima de tração são determinantes. Para este modelo de oito anos, é fundamental verificar a integridade do chassi, eixos e componentes de rodagem, como pneus e suspensão (se aplicável). No que tange ao consumo de combustível, a métrica se aplica ao veículo trator, mas a eficiência total do conjunto será influenciada pelo arrasto adicional imposto pelo reboque. Uma pesquisa detalhada junto ao fabricante ou a órgãos como o INMETRO para o R Reclal CA RC 2018 indica um consumo que não é diretamente atribuível ao reboque, mas sim ao motor que o puxa. Em geral, a adição de um reboque pode aumentar o consumo do veículo trator em torno de 10% a 25%, dependendo do peso e aerodinâmica. Se o veículo trator for, por exemplo, um utilitário movido a diesel com um consumo médio de 8 km/l na cidade e 10 km/l na estrada, a adição do reboque pode reduzir esses números para algo em torno de 6.4 km/l a 8 km/l na cidade e 8 km/l a 9 km/l na estrada. A potência e o torque do veículo trator são cruciais para garantir que o conjunto reboque + carga seja movido de forma segura e eficiente, especialmente nas estradas que conectam Ilha Comprida a outros centros urbanos, onde subidas e ultrapassagens exigem fôlego do motor.

O Reboque R Reclal CA RC 2018, com placa FZD6489, registrado em Ilha Comprida, SP, apresenta um conjunto de custos de propriedade que devem ser cuidadosamente ponderados pelo seu responsável. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para este veículo é estimado em R\$ 216,00, calculado sobre o valor de R\$ 5.400,00 na Tabela FIPE, a uma alíquota de 4% comum no estado de São Paulo para este tipo de veículo. No entanto, é imperativo verificar as alíquotas específicas para reboques em São Paulo, que podem variar. O pagamento em dia é essencial para evitar multas e juros, e o calendário de pagamento estadual deve ser consultado para o cumprimento dos prazos. O seguro anual, estimado em R\$ 270,00, é um investimento prudente para proteger contra imprevistos como roubo, furto ou danos acidentais, especialmente considerando a localização em uma área litorânea e a natureza do veículo. A manutenção anual, orçada em R\$ 243,00, reflete a necessidade de cuidados regulares, como inspeção de pneus, freios (se equipados), sistema de iluminação e estrutura geral, visando garantir a segurança e a operacionalidade. A desvalorização, embora menos acentuada em reboques do que em automóveis, ainda existe; após oito anos, o valor de mercado do R Reclal CA RC 2018, conforme a Tabela FIPE, é de R\$ 5.400,00, indicando uma depreciação considerável desde seu estado zero quilômetro. O custo com combustível não é diretamente aplicável ao reboque em si, mas deve ser considerado no custo total de operação do veículo trator, que será impactado pelo peso e arrasto adicionais.

## **Problemas Comuns e Soluções Práticas**

Veículos com oito anos de uso, como o R Reclal CA RC 2018 (placa FZD6489), especialmente os utilitários como reboques, tendem a apresentar alguns problemas comuns que, com manutenção adequada, podem ser mitigados. Um dos pontos mais críticos é a integridade da estrutura metálica, que pode sofrer com corrosão, principalmente em regiões litorâneas como Ilha Comprida, devido à maresia. Inspeções regulares na carroceria e chassi para identificar pontos de ferrugem e realizar tratamentos preventivos ou corretivos são essenciais. O sistema de iluminação, composto por lanternas traseiras, setas e luzes de freio, é vital para a segurança e pode apresentar falhas em conexões elétricas ou lâmpadas queimadas. A verificação periódica do funcionamento de todas as luzes é um procedimento simples e rápido. Os pneus, componentes de alto desgaste, exigem atenção constante quanto à pressão e ao estado da banda de rodagem; pneus em mau estado aumentam o consumo de combustível do veículo trator e comprometem a estabilidade. Se o reboque for equipado com sistema de freio, sua manutenção é ainda mais crucial. Ruídos estranhos no eixo ou na suspensão podem indicar problemas em rolamentos ou molas, necessitando de um diagnóstico mecânico. A solução para a maioria desses problemas passa por um cronograma de manutenção preventiva rigoroso, onde as verificações são feitas antes que as falhas se tornem graves e custosas.

## **Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas**

Para o Reboque R Reclal CA RC 2018 preto, com placa FZD6489 e 8 anos de uso em Ilha Comprida, SP, uma manutenção preventiva bem estruturada é a chave para maximizar sua vida útil e garantir a segurança. A cada seis meses, recomenda-se uma inspeção visual completa da estrutura, procurando por sinais de corrosão, especialmente nas longarinas, assoalho e suportes de fixação. O sistema elétrico, incluindo chicotes e conectores das luzes, deve ser limpo e verificado para garantir a correta sinalização. Os pneus devem ter sua calibragem verificada semanalmente e o alinhamento e balanceamento checados anualmente, ou sempre que houver indícios de irregularidade na rodagem. Se o reboque possuir sistema de freio, a revisão completa desse sistema, incluindo pastilhas/lonas e fluido, deve ser realizada anualmente. Como dica avançada, considere a aplicação de uma camada de cera automotiva de boa qualidade na pintura a cada três meses; além de manter o visual preto impecável, a cera age como uma barreira adicional contra a umidade e a maresia. Para quem utiliza o reboque frequentemente em estradas de terra ou com irregularidades, uma lubrificação periódica dos rolamentos do cubo das rodas pode prevenir desgastes prematuros. A atenção à capacidade de carga e à correta distribuição do peso é uma prática preventiva fundamental para evitar danos estruturais e acidentes.

## **Comparação com Concorrentes ou Análise de Mercado**

No mercado de reboques utilitários, o R Reclal CA RC 2018 se insere em um segmento competitivo, onde modelos de diversas marcas disputam espaço com propostas variadas em termos de capacidade, acabamento e preço. Comparado a reboques mais modernos, que podem oferecer sistemas de suspensão mais sofisticados ou materiais mais leves e resistentes à corrosão, o R Reclal CA RC, com seus oito anos de idade, pode apresentar um visual e tecnologias mais datadas. No entanto, a simplicidade

acessível, como evidenciado pelo seu valor FIPE de R\$ 5.400,00. Em um mercado onde a funcionalidade e a durabilidade muitas vezes superam a estética, um Reclal bem mantido pode competir favoravelmente com modelos mais novos em termos de custo-benefício para tarefas específicas. A decisão entre um reboque novo e um usado como este, em Ilha Comprida, SP, dependerá fortemente do orçamento disponível e da intensidade de uso. Para proprietários que necessitam de uma solução confiável para transporte ocasional ou para cargas não excessivamente volumosas, o R Reclal CA RC 2018 usado representa uma opção economicamente viável.

### **Dados Adicionais de Valor: Recall, Estatísticas, Avaliações e Histórico**

Embora dados específicos de recalls para o R Reclal CA RC 2018 sejam difíceis de encontrar sem informações detalhadas do fabricante, é prudente que o proprietário consulte o site oficial da marca ou órgãos de defesa do consumidor para verificar a existência de campanhas de recall ativas. Reboques, em geral, podem ter recalls relacionados a sistemas de freio, engate, iluminação ou estrutura, especialmente em lotes de produção específicos. Estatísticas de roubo e furto para reboques são menos centralizadas do que para automóveis, mas sua natureza utilitária pode torná-los alvos em certas regiões. Manter o veículo em local seguro e com boa visibilidade é sempre recomendado. Avaliações de modelos de reboque são menos comuns na mídia especializada, mas a percepção de proprietários em fóruns e grupos de discussão pode fornecer insights valiosos sobre a durabilidade e a facilidade de manutenção. O histórico deste veículo em particular, com placa FZD6489 e 8 anos de idade, sugere um uso contínuo, onde a manutenção preventiva tem sido, idealmente, uma prioridade. A Tabela FIPE atualizada para este modelo e ano, que o avalia em R\$ 5.400,00, serve como um importante termômetro de seu valor de mercado.

### **Informações Sobre Revenda e Valorização**

A revenda de um reboque como o R Reclal CA RC 2018 preto, com oito anos de uso, em uma localidade como Ilha Comprida, SP, é influenciada por diversos fatores. A demanda por reboques utilitários geralmente acompanha o aquecimento de setores como construção civil, lazer náutico e turismo. Em regiões com forte vocação turística e atividades ao ar livre, a procura por reboques para transportar jet skis, barcos pequenos, equipamentos de camping ou materiais de construção pode ser constante. O valor de R\$ 5.400,00 na Tabela FIPE estabelece um teto para as negociações, mas o estado de conservação real do veículo, a qualidade da pintura preta, a integridade da estrutura, o estado dos pneus e o funcionamento de todos os sistemas (elétrico, freios, se houver) terão um impacto direto no preço final. Um reboque bem cuidado, com manutenção em dia e sem sinais visíveis de corrosão ou danos, tende a se valorizar em relação a outros exemplares em piores condições. A época do ano também pode influenciar: o período pré-verão ou antes de feriados prolongados pode apresentar maior demanda por reboques ligados a atividades de lazer.

### **Conclusão Única e Finalização**

O Reboque R Reclal CA RC 2018, placa FZD6489, na cor preta, representa um patrimônio utilitário de 8 anos de idade, que, apesar de sua maturidade, ainda pode oferecer grande valor e funcionalidade para seus proprietários em Ilha Comprida, SP. A análise detalhada revela a importância de um olhar multifacetado: desde a garantia de sua situação legal completamente regular até a compreensão dos custos associados, como o IPVA estimado em R\$ 216,00 e o seguro anual de R\$ 270,00. A peculiaridade do combustível indeterminado exige atenção, pois impacta diretamente na operação do veículo trator. Os desafios inerentes à idade, como a corrosão e o desgaste de componentes, podem ser gerenciados através de um plano de manutenção preventiva rigoroso, com sugestões avançadas como a aplicação de cera protetora contra a maresia. No mercado, este reboque se posiciona como uma opção de custo-benefício atraente, especialmente quando comparado a modelos mais recentes. A recomendação final para o proprietário é manter um registro detalhado de todas as manutenções realizadas e estar atento a qualquer sinal de desgaste ou anomalia, garantindo que este fiel companheiro de trabalho continue a servir com segurança e eficiência nas belas paisagens do litoral paulista.

*Por Equipe ConsultaDePlaca*

### **Sobre / Fontes**

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais