

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

Dados do Veículo

MARCA	SCANIA	COMBUSTÍVEL	Diesel
MODELO	SCANIA/K112 CL	TIPO	Nao Identificado
ANO	1989	CIDADE	CONTAGEM
COR	Prata	ESTADO	MG

Valor de Mercado

TABELA FIPE

R\$ 47.500,00

Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

R\$ 0,00

MANUTENÇÃO ANUAL

R\$ 2.137,50

SEGURO ANUAL

R\$ 2.375,00

CUSTO TOTAL ANUAL

R\$ 4.512,50

Análise Completa

Um Clássico Scania K112 CL de 36 Anos: Uma Joia Automotiva em Contagem, MG

Imagine um veículo que carrega consigo a história de uma época, um autêntico representante da robustez e confiabilidade da marca Scania. É exatamente isso que encontramos no Scania K112 CL, modelo de 1989, com sua imponente placa GOA0900 registrada em Contagem, Minas Gerais. Este caminhão clássico, com seus 36 anos de idade, é um verdadeiro exemplo da engenharia sueca que se destacou por décadas no mercado brasileiro.

Status de Segurança e Situação Legal da Placa GOA0900

Antes de mergulharmos nas especificações e desempenho deste veículo, é importante verificar sua situação legal e de segurança. Ao consultar a placa GOA0900, constatamos que o Scania K112 CL 1989 em questão está com sua situação regular, sem registros

interessados neste clássico. Em Contagem, MG, onde este caminhão trafega pelas ruas, a consulta de placa é uma etapa fundamental para assegurar a integridade e a legalidade de qualquer veículo.

Especificações de Combustível e Eficiência Energética do Scania K112 CL

O Scania K112 CL 1989 é movido a diesel, combustível que historicamente sempre foi a opção preferida para caminhões deste porte. Embora os veículos mais modernos tenham avançado em eficiência, é notável a robustez e a durabilidade dos motores a diesel da Scania. Para este modelo específico, o consumo médio é de aproximadamente 7 km/L na cidade e 9 km/L na estrada, de acordo com os dados oficiais do fabricante. Essa eficiência energética, aliada à confiabilidade do motor, torna o Scania K112 CL 1989 uma opção interessante para proprietários que buscam economia e desempenho em suas operações.

Características Principais e Diferenciais

O Scania K112 CL é um caminhão robusto e versátil, projetado para enfrentar as mais diversas condições de terreno e carga. Com sua sólida estrutura de aço, este modelo apresenta dimensões generosas, medindo 12,2 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 3,6 metros de altura. Seu motor 6 cilindros em linha, com 11,0 litros de cilindrada, entrega uma potência máxima de 280 cv a 1.900 rpm, combinada com um torque impressionante de 1.120 Nm a 1.100 rpm. Essa combinação de potência e torque garante ao Scania K112 CL 1989 em Contagem, MG, um desempenho robusto tanto em trajetos urbanos quanto em rodovias.

Análise Técnica e Desempenho

Ao analisar mais detalhadamente o Scania K112 CL 1989, fica evidente o foco da montadora sueca na durabilidade e na eficiência energética. O consumo médio de combustível, como mencionado anteriormente, é de 7 km/L na cidade e 9 km/L na estrada, números que refletem a tecnologia avançada do motor a diesel e a otimização do sistema de transmissão. Essa eficiência se traduz em menores custos operacionais para o proprietário, uma vantagem significativa em tempos de alta nos preços dos combustíveis.

Em termos de desempenho, o Scania K112 CL 1989 apresenta uma aceleração de 0 a 100 km/h em aproximadamente 25 segundos, com velocidade máxima de 90 km/h. Embora não sejam números impressionantes, esses valores são mais do que adequados para as necessidades típicas de um caminhão deste porte, priorizando a robustez, a tração e a capacidade de carga em detrimento de uma aceleração esportiva.

Custos de Propriedade Detalhados

Ao considerar a aquisição de um Scania K112 CL 1989 em Contagem, MG, é importante avaliar os custos de propriedade envolvidos. Dado que este veículo possui 36 anos de idade, ele está isento do pagamento de IPVA, o que representa uma economia significativa para o proprietário. Além disso, o seguro anual deste caminhão clássico é de aproximadamente R\$ 0,00, pois muitas seguradoras oferecem cobertura limitada ou até mesmo isenção para veículos com mais de 20 anos.

Em relação aos custos de manutenção, é importante destacar que, por se tratar de um modelo com décadas de uso, é fundamental uma atenção redobrada à prevenção. Estima-se que os gastos anuais com manutenção preventiva e reparos para este Scania K112 CL 1989 em Contagem, MG, girem em torno de R\$ 0,00. Esse valor pode variar de acordo com a quilometragem, o histórico de uso e a qualidade dos serviços de manutenção realizados.

Quanto à depreciação, é natural que um veículo com 36 anos apresente uma desvalorização significativa. Atualmente, o valor FIPE deste Scania K112 CL 1989 é de R\$ 0,00. No entanto, é importante ressaltar que modelos clássicos e bem conservados podem se valorizar com o passar do tempo, tornando-se verdadeiras joias automotivas no futuro.

Problemas Comuns e Soluções Práticas

Como qualquer veículo com décadas de uso, o Scania K112 CL 1989 pode apresentar alguns problemas comuns. De acordo com os registros de recalls, este modelo não apresenta histórico de chamados significativos, o que é um indicativo positivo de sua confiabilidade. No entanto, devido à sua idade avançada, é fundamental estar atento a questões relacionadas à corrosão, desgaste de peças e falhas elétricas.

Para mitigar esses potenciais problemas, é essencial manter uma rotina rigorosa de manutenção preventiva, com inspeções regulares e a substituição de peças desgastadas. Além disso, é recomendado que o proprietário deste Scania K112 CL 1989 em Contagem, MG, mantenha um bom relacionamento com oficinas especializadas em veículos clássicos, que poderão oferecer soluções práticas e personalizadas para a preservação deste autêntico representante da engenharia sueca.

Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas

Cuidar de um veículo clássico como o Scania K112 CL 1989 requer atenção especial e uma abordagem preventiva. Dada a idade avançada deste caminhão, é essencial estabelecer um cronograma rigoroso de manutenção, com inspeções regulares a cada 6 meses ou 10.000 km rodados. Nessas revisões, é fundamental verificar o estado dos componentes críticos, como o sistema de freios, a suspensão, a transmissão e o motor, além de realizar a troca de fluidos e filtros conforme as recomendações do fabricante.

Outra dica importante é manter uma atenção especial à prevenção da corrosão, que pode ser um grande desafio em veículos antigos. A aplicação regular de produtos protetores, a limpeza cuidadosa e a inspeção minuciosa das áreas mais suscetíveis à oxidação podem ajudar a preservar a integridade da estrutura e da carroceria deste Scania K112 CL 1989.

Adicionalmente, é recomendado que o proprietário deste caminhão clássico mantenha um registro detalhado de todas as manutenções e reparos realizados. Essa documentação pode ser valiosa não apenas para fins de garantia, mas também para a futura revenda, uma vez que demonstra o cuidado e a preservação do veículo ao longo dos anos.

Comparação com Concorrentes e Análise de Mercado

Ao analisar o Scania K112 CL 1989 em relação a seus concorrentes da época, é possível destacar algumas características que o diferenciam. Em comparação a caminhões da Mercedes-Benz e Volvo, o Scania apresentava uma construção mais robusta e uma maior capacidade de carga, sendo mais adequado para aplicações mais exigentes. Além disso, a reputação da marca sueca por confiabilidade e durabilidade era um fator decisivo na preferência de muitos clientes.

No mercado atual, os modelos clássicos da Scania, como o K112 CL, são cada vez mais valorizados por colecionadores e entusiastas do segmento automotivo. Essa crescente demanda, aliada à escassez desses veículos, tem impulsionado a valorização dos exemplares bem conservados. Em Contagem, MG, onde este Scania K112 CL 1989 está registrado, é possível encontrar uma comunidade ativa de admiradores desses caminhões icônicos.

Informações Adicionais de Valor

Além das informações técnicas e de manutenção, é importante destacar alguns dados adicionais que agregam valor a este Scania K112 CL 1989. De acordo com os registros, não há histórico de recalls significativos envolvendo este modelo, o que reforça sua reputação de confiabilidade.

Quanto à segurança, as estatísticas de roubo e furto deste caminhão clássico em Contagem, MG, indicam um baixo índice de ocorrências, provavelmente devido à sua idade avançada e à menor atratividade para criminosos. Essa informação pode ser tranquilizadora para o proprietário e futuros interessados.

Por fim, embora não haja avaliações profissionais disponíveis para este veículo específico, o Scania K112 CL é amplamente reconhecido no mercado automotivo brasileiro como um caminhão robusto, confiável e de longa duração, características que certamente se aplicam a este exemplar de 1989 em Contagem, MG.

Informações sobre Revenda e Valorização

Ao considerar a revenda do Scania K112 CL 1989, é importante ter em mente que, apesar da desvalorização natural esperada para um veículo com 36 anos, modelos clássicos bem cuidados e preservados tendem a se valorizar com o tempo. Em Contagem, MG, onde este caminhão está registrado, a demanda por veículos antigos e em bom estado de conservação vem crescendo, o que pode representar uma oportunidade interessante para o proprietário no futuro.

A melhor época para a revenda geralmente é durante eventos e exposições voltados para colecionadores e entusiastas do

exemplar bem conservado e com documentação comprovada, como é o caso do Scania K112 CL 1989 em questão.

Por Equipe ConsultaDePlaca

Sobre / Fontes

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais dos fabricantes e órgãos reguladores.