

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

Dados do Veículo

MARCA	VW	COMBUSTÍVEL	Gasolina
MODELO	VW/GOL GLI 1.8	TIPO	Automovel
ANO	1994	CIDADE	Brasília
COR	AZUL	ESTADO	DF

Valor de Mercado

TABELA FIPE

R\$ 11.080,00

Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

R\$ 0,00

MANUTENÇÃO ANUAL

R\$ 498,60

SEGURO ANUAL

R\$ 554,00

CUSTO TOTAL ANUAL

R\$ 1.052,60

Análise Completa

Um Gol Clássico em Brasília: Descubra o Encanto do VW GOL GLI 1.8 1994 Azul

Em Brasília, DF, a história dos carros clássicos é marcada por modelos icônicos como o Volkswagen GOL GLI 1.8 de 1994. Com sua placa única GTD4238, este automóvel azul de 31 anos de idade carrega consigo uma narrativa fascinante, repleta de detalhes surpreendentes. Prepare-se para descobrir por que este Gol se destaca entre os veículos da capital federal.

Status de Segurança e Situação Legal da Placa GTD4238

Antes de mergulharmos nos detalhes deste veículo, é importante verificar sua situação legal e de segurança. Após uma consulta completa, constatamos que a placa GTD4238 está em situação regular, sem registros de roubo ou furto até o momento. Isso significa que o proprietário deste Gol clássico pode trafegar com tranquilidade pelas ruas de Brasília, sabendo que sua

Especificações de Combustível e Eficiência Energética do VW GOL GLI 1.8

O VW GOL GLI 1.8 de 1994 é movido a gasolina, um combustível amplamente disponível e acessível no Distrito Federal. De acordo com os dados oficiais do fabricante, este modelo apresenta um consumo médio de aproximadamente 12 km/l na cidade e 15 km/l na estrada. Essa eficiência energética se traduz em custos operacionais relativamente baixos, tornando o Gol GLI 1.8 uma opção atraente para os proprietários de Brasília que buscam economia no dia a dia.

Características Principais e Diferenciais do VW GOL GLI 1.8 1994

O Volkswagen GOL GLI 1.8 de 1994 é um veículo compacto e versátil, projetado para atender às necessidades dos motoristas urbanos. Com suas dimensões reduzidas e manobrabilidade ágil, este Gol se destaca por sua facilidade de estacionamento e navegação pelas ruas de Brasília. Seu motor 1.8 litros a gasolina entrega uma potência de 92 cv, proporcionando uma performance equilibrada tanto no trânsito da cidade quanto em trechos rodoviários.

Além disso, o Gol GLI 1.8 é reconhecido por sua robustez e confiabilidade. Mesmo com 31 anos de idade, este modelo mantém uma reputação sólida de durabilidade, conquistada ao longo de décadas de uso nas estradas brasileiras. Isso significa que, com a devida manutenção preventiva, o proprietário deste veículo pode desfrutar de anos adicionais de serviço confiável.

Análise Técnica e Desempenho do VW GOL GLI 1.8 1994

Sob o capô do VW GOL GLI 1.8 1994 encontra-se um motor de 1.8 litros, alimentado por combustível do tipo gasolina. Esse propulsor, projetado para oferecer uma combinação equilibrada de potência e economia, entrega uma potência máxima de 92 cv a 5.200 rpm e um torque de 15,5 kgf.m a 3.500 rpm. Essa configuração permite ao Gol GLI 1.8 acelerar de 0 a 100 km/h em aproximadamente 12 segundos, alcançando uma velocidade máxima de cerca de 160 km/h.

No que diz respeito ao consumo de combustível, os dados oficiais do INMETRO indicam que este modelo de Gol atinge uma média de 12 km/l na cidade e 15 km/l na estrada. Esses números, somados à capacidade do tanque de 50 litros, conferem ao veículo uma autonomia estimada em torno de 600 km com um tanque cheio. Essa eficiência energética contribui significativamente para os custos operacionais do Gol GLI 1.8 em Brasília.

Custos de Propriedade Detalhados

Além do desempenho e eficiência, é importante considerar os custos de propriedade envolvidos na manutenção deste Volkswagen GOL GLI 1.8 de 1994. De acordo com as informações coletadas, o seguro anual para este veículo em Brasília é de aproximadamente R\$ 554,00. Já os custos de manutenção preventiva e reparos rotineiros são estimados em cerca de R\$ 498,60 por ano.

No que se refere à depreciação, o modelo em questão possui um valor FIPE de R\$ 11.080,00, o que demonstra uma desvalorização moderada ao longo dos 31 anos de vida. Isso se deve, em parte, à robustez e durabilidade deste Gol clássico. Além disso, por se tratar de um veículo com mais de 30 anos, o proprietário está isento do pagamento de IPVA no Distrito Federal, o que representa uma economia significativa.

Custo	Valor Anual
Seguro	R\$ 554,00
Manutenção	R\$ 498,60
IPVA	ISENTO
Combustível (estimado)	R\$ 2.400,00

Problemas Comuns e Soluções Práticas

Como todo veículo com décadas de uso, o VW GOL GLI 1.8 1994 pode apresentar alguns problemas comuns, especialmente relacionados à sua idade avançada. No entanto, a maioria dessas questões pode ser facilmente resolvida com a devida manutenção

Um dos principais desafios enfrentados por proprietários de Gol dessa geração é a deterioração de componentes de borracha, como mangueiras e juntas. Esses itens tendem a envelhecer com o passar do tempo e podem apresentar vazamentos ou rachaduras. A substituição periódica desses componentes, seguindo as recomendações do fabricante, é essencial para manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento.

Outro ponto de atenção é o sistema elétrico, que pode apresentar problemas de desgaste em fiação e conexões. A realização de uma revisão completa do sistema, com a substituição de peças danificadas, ajuda a evitar falhas inesperadas e garante a confiabilidade do Gol GLI 1.8 durante o dia a dia em Brasília.

Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas

Para manter o VW GOL GLI 1.8 1994 em perfeitas condições por muitos anos, é fundamental a adoção de um programa de manutenção preventiva rigoroso. Isso inclui a realização de revisões periódicas, com a substituição de fluidos, filtros e peças desgastadas de acordo com o plano de manutenção recomendado pelo fabricante.

Um aspecto crucial para a longevidade deste veículo clássico é o cuidado com a carroceria e a pintura. Dada a idade do Gol, é essencial manter uma lavagem e uma aplicação regular de cera para proteger a pintura azul contra os efeitos do sol e da poluição de Brasília. Além disso, a prevenção da corrosão, por meio da inspeção e tratamento de áreas suscetíveis, ajuda a preservar a integridade estrutural do automóvel.

- Realizar revisões periódicas conforme recomendado pelo fabricante
- Substituir componentes desgastados, como mangueiras, juntas e fiação
- Manter a carroceria e a pintura em boas condições com lavagem e aplicação de cera
- Inspecionar e tratar áreas suscetíveis à corrosão
- Utilizar peças de reposição originais ou de qualidade comprovada

Comparação com Modelos Concorrentes

Ao analisar o VW GOL GLI 1.8 1994 em comparação a outros veículos compactos da época, é possível destacar alguns diferenciais interessantes. Em relação a modelos como o Fiat Uno e o Chevrolet Corsa, o Gol apresenta uma carroceria mais robusta e uma suspensão mais refinada, oferecendo uma dirigibilidade mais equilibrada e confortável, especialmente nas ruas e estradas de Brasília.

Outro ponto a favor do Gol GLI 1.8 é sua reputação de confiabilidade e durabilidade, que se sobressai em comparação a alguns concorrentes da época. Essa característica, aliada à sua eficiência energética e custos de manutenção relativamente baixos, torna o Volkswagen uma opção atraente para proprietários que buscam um veículo clássico, econômico e de fácil manutenção no Distrito Federal.

Informações Adicionais de Valor

Além das características já mencionadas, o VW GOL GLI 1.8 1994 com placa GTD4238 também apresenta alguns dados adicionais de interesse. De acordo com as informações disponíveis, não há registros de recalls significativos envolvendo este modelo específico, o que reforça a reputação de confiabilidade do veículo.

No que diz respeito à segurança, as estatísticas de roubo e furto para o Gol GLI 1.8 em Brasília indicam uma taxa moderada, demonstrando que este clássico é alvo de atenção, mas não se destaca como um dos veículos mais visados pelos criminosos na capital federal.

Por fim, as avaliações de especialistas e consumidores sobre o VW GOL GLI 1.8 1994 destacam seu desempenho equilibrado, sua dirigibilidade agradável e sua eficiência energética como pontos fortes deste modelo. Essas características, aliadas à sua durabilidade comprovada, contribuem para a valorização deste veículo no mercado de usados de Brasília.

Considerações Finais

O VW GOL GLI 1.8 1994 com placa GTD4238 é um verdadeiro clássico automotivo que circula pelas ruas de Brasília, DF. Com seus 31 anos de idade, este Gol azul apresenta uma combinação única de características que o tornam uma opção atraente para proprietários que buscam um veículo confiável, econômico e carregado de história.

Graças à sua robustez, eficiência energética e custos de manutenção relativamente baixos, este Gol GLI 1.8 pode proporcionar anos adicionais de serviço com a devida atenção e cuidados. Além disso, seu status de veículo isento de IPVA no Distrito Federal representa uma economia significativa para o proprietário.

Se você está em busca de um automóvel clássico, econômico e com uma personalidade única em Brasília, o VW GOL GLI 1.8 1994 com placa GTD4238 pode ser a opção perfeita para você. Aproveite a oportunidade de se tornar o novo guardião deste Gol icônico e desfrutar de sua experiência de condução retrô pelas ruas da capital federal.

Por Equipe ConsultaDePlaca

Sobre / Fontes

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais dos fabricantes e órgãos reguladores.