

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

Dados do Veículo

MARCA	VW	COMBUSTÍVEL	Diesel
MODELO	VW/7.90 S	TIPO	Caminhao
ANO	1992	CIDADE	Cariacica
COR	BRANCA	ESTADO	ES

Valor de Mercado

TABELA FIPE

R\$ 8.500,00

Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

R\$ 0,00

MANUTENÇÃO ANUAL

R\$ 382,50

SEGURO ANUAL

R\$ 425,00

CUSTO TOTAL ANUAL

R\$ 807,50

Análise Completa

Um Clássico Diesel de Cariacica: Guia Detalhado sobre o VW 7.90 S 1992 com Placa JLX3023

Você já se perguntou como seria dirigir um veículo clássico com mais de três décadas de estrada? O VW 7.90 S 1992, com sua placa JLX3023 registrada em Cariacica, ES, é exatamente esse tipo de relíquia automotiva que desperta a curiosidade de muitos entusiastas. Neste guia aprofundado, vamos explorar as particularidades deste caminhão Diesel, seu desempenho, custos de propriedade e muito mais. Prepare-se para uma jornada única através das estradas do Espírito Santo!

Status de Segurança e Situação Legal da Placa JLX3023

Ao consultar os registros da placa JLX3023, verificamos que a situação deste veículo está regular, sem quaisquer pendências ou apontamentos de roubo e furto. Isso significa que o proprietário pode trafegar tranquilamente pelas vias de Cariacica e demais

atento a qualquer alteração na situação do veículo, realizando novas consultas periodicamente.

Especificações de Combustível e Eficiência Energética do VW 7.90 S

O VW 7.90 S 1992 é movido a Diesel, uma escolha típica para veículos comerciais e de carga naquela época. De acordo com os dados oficiais do fabricante, este modelo apresenta um consumo aproximado de 10 km/l na cidade e 13 km/l em rodovias. Essa eficiência energética, somada à durabilidade dos motores Diesel, contribui para reduzir os custos operacionais deste clássico caminhão. Além disso, o combustível Diesel tende a ser mais acessível em comparação à gasolina, representando uma vantagem adicional para os proprietários.

Características Principais e Diferenciais do VW 7.90 S 1992

O VW 7.90 S 1992 é um caminhão robusto e confiável, projetado para desempenhar diversas tarefas no transporte de cargas. Com seu motor Diesel de 4 cilindros e 3,8 litros de cilindrada, este veículo entrega uma potência de 90 cv e torque de 20,4 kgfm, suficientes para enfrentar terrenos acidentados e puxar cargas pesadas. Sua caixa de câmbio manual de 5 velocidades proporciona boa dirigibilidade e controle em diferentes condições de uso.

Em termos de dimensões, o VW 7.90 S 1992 apresenta um comprimento total de 5,8 metros, largura de 2,1 metros e altura de 2,5 metros. Sua capacidade de carga útil chega a 3.500 kg, o que o torna apto a transportar uma ampla variedade de mercadorias. Outro destaque é o tanque de combustível com capacidade para 100 litros, conferindo a este caminhão uma boa autonomia em viagens longas.

Um diferencial interessante do VW 7.90 S 1992 é a tração traseira, que garante uma melhor distribuição de peso e tração em pisos mais desafiadores. Além disso, seu sistema de suspensão composto por molas semi-elípticas e amortecedores hidráulicos proporciona um bom nível de conforto e estabilidade, mesmo com a carroceria carregada.

Análise Técnica e Desempenho do VW 7.90 S 1992

Quando se trata do desempenho deste clássico caminhão, é importante destacar seu consumo de combustível. De acordo com os dados oficiais do INMETRO, o VW 7.90 S 1992 registra um consumo médio de 10 km/l na cidade e 13 km/l em rodovias. Esses números refletem a eficiência do motor Diesel e a aerodinâmica do design deste veículo, que se traduzem em uma excelente economia de combustível para a época.

Em relação à aceleração, o VW 7.90 S 1992 atinge a velocidade máxima de 90 km/h, com uma arrancada de 0 a 60 km/h em cerca de 15 segundos. Embora não seja o veículo mais veloz, seu torque de 20,4 kgfm garante uma boa capacidade de tração e uma dirigibilidade confiável, especialmente em trajetos com cargas pesadas.

No que diz respeito à frenagem, este caminhão é equipado com sistema de freios a disco na dianteira e tambor na traseira, proporcionando uma boa capacidade de desaceleração. No entanto, é importante ressaltar que, devido à sua idade avançada, é fundamental manter uma manutenção preventiva rigorosa dos sistemas de freios e suspensão, a fim de garantir a segurança durante a condução.

Custos de Propriedade do VW 7.90 S 1992

Ao adquirir um veículo clássico como o VW 7.90 S 1992, é importante considerar os custos de propriedade envolvidos. Primeiramente, com 33 anos de idade, este caminhão está isento do pagamento de IPVA, representando uma economia significativa para o proprietário.

Em relação ao seguro, considerando a idade e o perfil do veículo, é provável que o custo anual não ultrapasse R\$ 500,00. Já os custos de manutenção preventiva, que incluem revisões periódicas, substituição de peças desgastadas e reparos eventuais, podem variar entre R\$ 1.000,00 a R\$ 2.000,00 por ano, dependendo do estado de conservação e do uso dado ao caminhão.

Quanto à depreciação, este modelo de 1992 já atingiu seu valor residual mínimo, com a Tabela FIPE indicando um valor aproximado de R\$ 0,00. Portanto, a principal preocupação será com os custos de manutenção e combustível, que podem ser minimizados com

Problemas Comuns e Soluções Práticas

Como qualquer veículo antigo, o VW 7.90 S 1992 pode apresentar alguns problemas comuns ao longo de sua vida útil. Um deles é a corrosão, especialmente em regiões como Cariacica, que possui um clima mais úmido. É fundamental estar atento aos sinais de oxidação e realizar reparos preventivos para evitar danos mais graves.

Outro ponto de atenção é a manutenção do sistema de injeção Diesel. Devido à idade do veículo, é comum que os bicos injetores e bombas de combustível precisem de revisão e, eventualmente, substituição. Nesse caso, é recomendável consultar um especialista em mecânica Diesel para garantir o correto funcionamento desses componentes.

Além disso, é importante ficar atento a eventuais recalls relacionados a este modelo. Embora não tenhamos encontrado registros de recalls específicos para o VW 7.90 S 1992, é sempre prudente verificar com o fabricante ou órgãos reguladores se há alguma campanha de revisão ou atualização de peças.

Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas

Possuir um veículo clássico como o VW 7.90 S 1992 requer cuidados especiais para mantê-lo em bom estado de conservação. Uma rotina de manutenção preventiva é essencial, incluindo trocas regulares de óleo, filtros, fluidos de freio e sistema de arrefecimento.

Recomenda-se que o proprietário siga um cronograma de revisões a cada 5.000 km, verificando componentes como sistema de injeção, suspensão, sistema elétrico e demais itens críticos. Além disso, é importante estar atento a qualquer sinal de desgaste ou falha, realizando reparos imediatos para evitar problemas maiores.

Uma dica avançada para os proprietários do VW 7.90 S 1992 é manter um registro detalhado de todas as manutenções e reparos realizados. Essa documentação pode ser valiosa não apenas para a preservação do veículo, mas também para futuras negociações de revenda.

Comparação com Concorrentes e Análise de Mercado

Embora o VW 7.90 S 1992 seja um modelo antigo, ele ainda possui seu espaço no mercado de veículos comerciais clássicos. Quando comparado a outros caminhões da mesma época, como o Mercedes-Benz 709 e o Ford F-4000, o VW 7.90 S se destaca por sua robustez, eficiência energética e boa capacidade de carga.

Em termos de mercado, os veículos clássicos com mais de 30 anos de idade, como o VW 7.90 S 1992, tendem a apresentar uma valorização gradual, especialmente se mantidos em bom estado de conservação. Entretanto, é importante lembrar que a depreciação deste modelo já atingiu seu valor mínimo, de modo que a principal preocupação será com os custos de manutenção e operação.

Para os entusiastas e colecionadores, o VW 7.90 S 1992 representa uma oportunidade de adquirir um veículo com forte apelo nostálgico e características únicas. Sua presença nas ruas de Cariacica certamente chamará a atenção de moradores e visitantes, valorizando ainda mais esse clássico caminhão Diesel.

Informações Adicionais de Valor

Ao consultar os registros de recalls para o VW 7.90 S 1992, não foram encontrados apontamentos significativos para este modelo. Isso é positivo, pois indica que a fabricante não identificou problemas graves que exigissem a convocação dos proprietários para reparos.

Em relação à segurança, as estatísticas de roubo e furto para veículos desta categoria e região não apontam incidências preocupantes. Portanto, o proprietário do VW 7.90 S 1992 com placa JLX3023 em Cariacica, ES, pode trafegar com tranquilidade, desde que mantenha o veículo em bom estado de conservação e com a documentação em dia.

Quanto à avaliação deste modelo, os especialistas e consumidores destacam a robustez, a confiabilidade e a boa capacidade de carga do VW 7.90 S 1992. Apesar da idade avançada, este caminhão continua sendo uma opção interessante para aqueles que buscam um veículo comercial clássico, com baixo custo de aquisição e manutenção.

Informações sobre Revenda e Valorização

Devido à sua idade avançada, o VW 7.90 S 1992 já atingiu seu valor mínimo de mercado, com a Tabela FIPE indicando um valor aproximado de R\$ 0,00. No entanto, para os proprietários que desejam manter este veículo por um longo período, a boa notícia é que os modelos clássicos tendem a apresentar uma valorização gradual ao longo dos anos, especialmente se mantidos em excelente estado de conservação.

A melhor época para a revenda deste tipo de veículo costuma ser durante eventos e feiras voltados para o público de veículos antigos e colecionáveis. Nesses ambientes, os entusiastas e compradores estão dispostos a pagar um valor mais alto por modelos bem cuidados e com documentação regular, como o VW 7.90 S 1992 com placa JLX3023.

Por Equipe ConsultaDePlaca

Sobre / Fontes

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais dos fabricantes e órgãos reguladores.