

✓ SITUAÇÃO REGULAR - Nenhum registro de roubo/furto

Dados do Veículo

MARCA	VW	COMBUSTÍVEL	Gasolina
MODELO	VW/GOL MI	TIPO	Automovel
ANO	1997	CIDADE	Mossoró
COR	VERMELHA	ESTADO	RN

Valor de Mercado

TABELA FIPE

R\$ 10.212,00

Custos Estimados de Propriedade

IPVA ANUAL

R\$ 0,00

MANUTENÇÃO ANUAL

R\$ 459,54

SEGURO ANUAL

R\$ 510,60

CUSTO TOTAL ANUAL

R\$ 970,14

Análise Completa

Um Clássico Automotivo em Mossoró: Descubra o Encanto do VW GOL MI 1997 Vermelho

Em Mossoró, RN, um veículo com história e personalidade única emerge das ruas - o VW GOL MI 1997, um clássico com uma história cativante. Com sua placa exclusiva KDC5013, este automóvel vermelho, com 28 anos de idade, carrega consigo uma aura de nostalgia e um apelo irresistível aos entusiastas automotivos da região. Mergulhemos nesta jornada e descubramos o que torna este modelo tão especial.

Status de Segurança e Situação Legal da Placa KDC5013

Antes de nos aprofundarmos nas características deste veículo, é importante verificar sua situação legal e de segurança. Após uma consulta detalhada, constatamos que a placa KDC5013 está em situação regular, sem quaisquer registros de roubo ou furto. Isso

vigentes em Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte.

Especificações de Combustível e Eficiência Energética do VW GOL MI

O VW GOL MI 1997 é movido a gasolina, combustível amplamente disponível em Mossoró e na região. De acordo com os dados oficiais do fabricante, este modelo apresenta um consumo médio de aproximadamente 10,5 km/l na cidade e 12,8 km/l na estrada. Essa eficiência energética é um aspecto atraente, especialmente em tempos de constantes oscilações nos preços dos combustíveis. Além disso, a manutenção do sistema de injeção e a qualidade da gasolina local também influenciarão diretamente nestes índices de consumo.

Características Principais e Diferenciais do VW GOL MI 1997

O VW GOL MI 1997, com sua icônica aparência vermelho, é um modelo compacto e versátil, perfeito para a movimentada rotina de Mossoró. Com dimensões de 3,80 metros de comprimento, 1,63 metros de largura e 1,42 metros de altura, este veículo se destaca por sua agilidade e facilidade de manobras em ruas e estacionamentos da cidade. Seu motor 1.0 de 4 cilindros entrega uma potência de 54 cavalos, garantindo um desempenho satisfatório no trânsito local.

Análise Técnica e Desempenho do VW GOL MI 1997

Sob o capô deste VW GOL MI 1997, encontramos um motor 1.0 com injeção eletrônica, que proporciona um torque máximo de 8,4 kgf.m a 3.000 rpm. Essa configuração permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em aproximadamente 14,5 segundos, com uma velocidade máxima estimada em 150 km/h. O consumo de combustível, como mencionado anteriormente, é de aproximadamente 10,5 km/l na cidade e 12,8 km/l na estrada, números que refletem a eficiência energética deste modelo clássico.

Custos de Propriedade Detalhados

Ao considerar a aquisição de um VW GOL MI 1997 em Mossoró, é importante avaliar os custos de propriedade envolvidos. De acordo com a tabela FIPE, o valor médio deste veículo é de R\$ 10.212,00. Além disso, o seguro anual para este modelo em Mossoró gira em torno de R\$ 510,60. Em relação à manutenção, estima-se um custo anual de aproximadamente R\$ 459,54, considerando serviços regulares de revisão, troca de peças desgastadas e reparos pontuais.

Problemas Comuns e Soluções Práticas

Como todo veículo com 28 anos de idade, o VW GOL MI 1997 pode apresentar alguns problemas comuns relacionados à sua longevidade. Alguns deles incluem desgaste prematuro de peças de suspensão, vazamentos no sistema de arrefecimento e problemas elétricos. No entanto, com a devida manutenção preventiva e o acompanhamento de um profissional de confiança em Mossoró, a maioria desses problemas pode ser solucionada de forma eficiente e economicamente viável.

Manutenção Preventiva e Dicas Avançadas

Para manter o VW GOL MI 1997 em perfeitas condições, é essencial seguir um cronograma de manutenção preventiva rigoroso. Recomenda-se a revisão completa a cada 10.000 km, incluindo a troca de óleo, filtros, alinhamento e balanceamento das rodas. Além disso, é crucial ficar atento a qualquer sinal de desgaste ou problemas, como barulhos, vibrações ou vazamentos, e providenciar os reparos necessários prontamente.

Comparação com Concorrentes e Análise de Mercado

Quando comparado a modelos similares de sua época, como o Fiat Uno e o Chevrolet Corsa, o VW GOL MI 1997 se destaca por sua robustez, eficiência energética e forte presença no mercado automotivo brasileiro. Enquanto o Uno e o Corsa apresentavam propostas mais voltadas para o custo-benefício, o Gol sempre foi reconhecido por sua confiabilidade e ampla rede de assistência técnica, fatores importantes para os proprietários em Mossoró.

Dados Adicionais de Valor

De acordo com os registros oficiais, não há nenhum recall conhecido para o VW GOL MI 1997. Além disso, as estatísticas de roubo e furto deste modelo na região de Mossoró são relativamente baixas, o que contribui para sua atratividade como opção de transporte segura. As avaliações feitas por especialistas e consumidores também destacam a boa relação custo-benefício e a versatilidade deste clássico automóvel.

Informações sobre Revenda e Valorização

O VW GOL MI 1997, com seus 28 anos de idade, é considerado um veículo clássico e, portanto, sua valorização tende a ser melhor do que a de modelos mais recentes. Caso o proprietário decida revender este automóvel, a melhor época para fazê-lo é durante os meses de verão, quando a demanda por veículos usados costuma ser maior. Devido à sua condição regular e ao baixo histórico de problemas, este Gol vermelho pode ser uma ótima opção de investimento para os amantes de carros antigos em Mossoró.

Conclusão: Um Clássico Automotivo Digno de Atenção

O VW GOL MI 1997 de placa KDC5013, em sua icônica cor vermelha, é um veículo que transcende o tempo e se destaca na movimentada Mossoró. Com sua eficiência energética, desempenho satisfatório e custo de propriedade acessível, este clássico automóvel é uma opção atraente para quem busca um transporte confiável e cheio de personalidade. Sua manutenção preventiva é essencial, mas com os cuidados adequados, este Gol vermelho continuará a rodar pelas ruas de Mossoró, carregando consigo a nostalgia e o encanto de um veículo que conquistou gerações de motoristas brasileiros.

Por Equipe ConsultaDePlaca

Sobre / Fontes

As informações técnicas apresentadas foram obtidas de fontes confiáveis, incluindo dados oficiais do INMETRO, tabela FIPE, fabricantes e órgãos governamentais. Para informações atualizadas sobre consumo, recalls e avaliações, consulte os sites oficiais dos fabricantes e órgãos reguladores.